

日付: 2023/10/13

平ボデー

車両情報シート

No	管理番号	34317	形状	平ボデー
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7010037

基本情報	年式	令和4 (2022)	年	8	月		
	エンジン型式	4JZ1					
	排気量	2,990 cc					
	馬力	150 ps					
	最大積載量	2,000 kg					
	車検	有	[令和6年	8月	23日]	←抹消の場合不要
	積載クラス	小型(5t未満)					
	車体長さ	車検証	4680 mm	実測	mm		
	車体幅	車検証	1690 mm	実測	mm		
	車体高さ	車検証	1970 mm	実測	mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	11 千km	[実走]				
	タコグラフ	無	[]	(年	月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒	[]	他()
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	VAC	[]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	無							
	燃料タンク	60	L +	L +	L				
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	有							
	駆動方式	4×2							
小型形状	全低床	←大型の場合は空欄							

装備類	ヘッドライト	LED							
	フォグランプ	有							
	キャブ幅	標準							
	キャブーフ	標準							
	キャブグレード	標準							
	ベッド	無							
	エアコン	有 [マニュアル]					
	エアバッグ	有							
	パワーウィンドウ	有							
	集中ドアロック	有							
	格納ミラー	有							
	電動ミラー	無							
	オーディオ	有 [純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	有							
	バックカメラ	有 [カラー]					
	オートクルーズ	無							
	坂道発進補助装置	有							
	その他装備								

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	[]		
	型式					
	製造番号[年式]	[年	月]	
	アオリ	鉄				
	ボデー仕様	完成				
	床材質・形状	鉄				
	内寸法 長	3120	mm			
	内寸法 幅	1620	mm			
	内寸法 高	380	mm			
	リアあおり 高	380	mm			
	床面地上高	820	mm			
	ラッシングレール	段				
	床フック	6	対	[埋込]
	スタンション	個				
	中間柱					
横根太	木製					
載替	無					
その他情報						

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒	[]	
	メーカー	[]					
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
その他情報									

車両情報シート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 34317, いすゞ, 2RG-NJR88A, 平ボデー, エルフ, NJR88-7010037.

日付: 2023/10/13

平ボデー

Inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ.

Inspection table for suspension and steering. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, 足廻り, リーフスプリング, エアサス.

Inspection table for electrical and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄.

Inspection table for mission and power transmission. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, etc.

Inspection table for lighting and electrical equipment. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), エアコン, etc.

Tire inspection diagram showing wheel positions (FF, FR, RF, RR) and tire patterns (A, B, C). Includes text for tire size (F 195/75R15) and tire pattern details.

Inspection table for equipment. Columns: 項目, 有無, 対応. Includes items like スペアキー, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両情報シート

日付: 2023/10/13

管理番号	34317	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7010037

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	

傷の程度 [点キズ] ()