

日付: 2023/10/23

車両情報シート

No	管理番号	34367	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-133805

基本情報	年式	令和5(2023)	年	5月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	3,400 kg		
	車検	有 [ 令和7年 5月 29日 ]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	5810 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2300 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2710 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	無		
	バックカメラ	無 [ ]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	DR4-0003SY		
	製造番号[年式]	S2303025xxx [ 年 月 ]		
	内寸法 長	3400 mm		
	内寸法 幅	2060 mm		
	内寸法 高	320 mm		
	床厚み	6 mm 二重張 [ 無 ]		
	ボデー材質1	鉄		
	ボデー材質2	不明		
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーション	有 [ シート ] ( )		
	底形状	角底		
	形状(小型)			
載替	無			
その他情報	コボレーション電動			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	吊荷重	[ ]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 34367, 日野, 2PG-FD2ABA, ダンプ, レンジャー, FD2AB-133805.

日付: 2023/10/23

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, 足廻り, リーフスプリング, エアサス, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケーター(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 225/80R17.5), tire pattern (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他), and wheel type (A 鉄, B アルミ, C 鉄(メッキ)).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)






# 車両チェックシート

日付: 2023/10/23

管理番号	34367	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-133805

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	