

日付： 2023/11/8

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	34493	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	TKG-FK74F	車台番号	FK74F-593046

基本情報	年式	平成29(2017)	年	4	月
	エンジン型式	6M60			
	排気量	7,540	cc		
	馬力	220	ps		
	最大積載量	2,450	kg		
	車検	有	[	令和6	年 5 月 5 日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	8430	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490	mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3240	mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	470 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	ワイド								
	キャブルーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	無								
	エアコン	有	[	オート	]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有	ヒーター付							
	電動ミラー	有								
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・	・	]
	ETC	有								
	バックカメラ	有	[	カラー	]					
	オートクルーズ	無								
	坂道発進補助装置	無								
	その他装備									

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ			[		]	
	型式	GMG0						
	製造番号[年式]	E5E6640		[		年	月]	
	床材質・形状	アルミ		[	縞板			]
	内寸法 長	6190	mm					
	内寸法 幅	2280	mm					
	内寸法 高	2030	mm					
	間口 幅	2280	mm					
	間口 高	2020	mm					
	サイドドア	無		[				]
	サイドドア寸法	幅:		mm	高:		mm	
	床面地上高	1110	mm					
	ラッシングレール	2	段					
	床フック		対		[			]
	スタンション		個					
	壁厚	サイド:	75	mm	リア:	75	mm	
	中間柱							
ジョロダーレール	無		[				]	
横根太	アルミ							
載替								
その他情報								

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重					[				]		
	型式	TDJS60A-L2											
	製造番号[年式]	726800118BL					[		平成29 年		月]		
	冷凍方式	直結式											
	設定温度	30		度		～		-30		度			
	冷却テスト	外気温		27		度		2		h		→ -6.6 度	
	スタンバイ装置	無		*有の場合→		[		コード				]	
	アワメータ	EG		h		スタンバイ		h					
	その他情報												

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[	格納	]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	極東開発工業	[		]				
	型式	CG1002H-3MRA2							
	製造番号	17T038589N							
	寸法(外寸)	幅:	2390	mm	高:	1570	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	2400	mm	高:	1370	mm		
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	34493	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK74F	車台番号	FK74F-593046

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
	排ガス・触媒装置	黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル	油漏れ	△	
	デファレンシャル	異音	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)		ヘッドライト	○	
		フォグランプ	×	助手席側球切れ
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	×	1箇所球切れ
		車高灯	×	運転席側後部欠損
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	×	球切れ
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		コンプレッサー	○	
エアコン		風量	○	
		ガス	○	
インジケーター(警告)	ランプ点灯		○	
その他報告欄		助手席側電動ミラー左右逆に作動		
		助手席側フォグランプ内水侵入		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
冷凍機	ウイングシリンダー	作動油 量・漏れ		
		冷凍機作動	○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
		ファンモータ		○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
パワーゲート	サブエンジン	油量・漏れ		
			異音	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	5	5	
	FR	(2 B)	(2 B)	
	RF	3	4	5
	RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)
		スベア	7	
			(2 B イ)	
	・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5		
		R 225/80R 17.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
		イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		
状態				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	34493	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK74F	車台番号	FK74F-593046

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 (	・左ドアウインカーレンズカバー割れ
破損	無 (	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 (	フロントガラス状態	傷あり [点キズ] (	
汚れ	中		傷の程度 [点キズ] (	
欠品	無 (	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 (	
		ボデー修復暦	無 (	