

日付： 2023/11/27

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

車両情報シート

No	管理番号	34542	形状	ダンプ
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-611022

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	6 月
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,700 kg		
	車検	有	[令和6 年	6 月 26 日]
	積載クラス	増トン		
	車体 長さ	車検証	5770 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2320 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2700 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	無	
	燃料タンク	100 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	DR7-01S	
	製造番号[年式]	F2305509xxx	[年 月]
	内寸法 長	3390 mm	
	内寸法 幅	2060 mm	
	内寸法 高	560 mm	
	床厚み	6 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	無 [] ()	
	底形状	角底	
	形状(小型)		
	載替	無	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	34542	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-611022

2
日付： 2023/11/27

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
エアコン	風量		○	
	ガス		○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	13			
	FF	(2 A)	(2 A)	
	FR			
	RF	(13)	(13)	(13)
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		()	()	()
		スベア	(14)	
			(2 A)	()
	・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5		
		R "		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート






3

日付: 2023/11/27

管理番号	34542	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-611022

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装					外装				点検者 報告欄
シート破れ	無				キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(		)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(		)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無						傷の程度 [	](	
欠品	無	(		)	シャーシ サビ	無			
その他					フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
					ボデー修復暦	無	(	)	