

車両情報シート

No	管理番号	34643	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	TKG-XZC605M	車台番号	XZC605-0019072

基本情報	年式	平成30 (2018)	年	9	月	
	エンジン型式	N04C				
	排気量	4,000 cc				
	馬力	136 ps				
	最大積載量	2,000 kg				
	車検	抹消	[年	月	日]
	積載クラス	小型(5t未満)				
	車体長さ	車検証	4950 mm	実測	mm	
	車体幅	車検証	1870 mm	実測	mm	
	車体高さ	車検証	2770 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]				
	タコグラフ	無	[]	(年	月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒	[]	他()
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	VAC	[ディスク]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	有							
	燃料タンク	80	L +	L +	L				
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×2							
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄						

装備類	ヘッドライト	ハロゲン								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	標準								
	キャブーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	無								
	エアコン	有	[マニュアル]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	無								
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	有								
	バックカメラ	有	[カラー]					
	オートクルーズ	無								
	坂道発進補助装置	有								
	その他装備									

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/11/29

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ	[]	
	型式					
	製造番号[年式]	F182260	[平成29年	12月]
	床材質・形状	ステン	[フラット]	樹脂製パレット敷き
	内寸法 長	3000	mm			
	内寸法 幅	1650	mm			
	内寸法 高	1730	mm			
	間口 幅	1650	mm			
	間口 高	1720	mm			
	サイドドア	有	[スライド]	
	サイドドア寸法	幅: 820 mm	高: 1560 mm			
	床面地上高	910	mm			
	ラッシングレール	1	段			
	床フック	対	[]	
	スタンション	個				
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm			
	中間柱					
ジョロダーレール	無	[]		
横根太	鉄					
載替	無					
その他情報						

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ	[]				
	型式	XV22LOC-M							
	製造番号[年式]	F182260	[平成29年	12月]			
	冷凍方式	直結式							
	設定温度	30	度	~	-30	度			
	冷却テスト	外気温	20	度	2	h	→	-30.5	度
	スタンバイ装置	無	*有の場合→	[コード]			
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h				
	その他情報								

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒	[]
	メーカー							
	型式							
	製造番号							
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm			
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm			
その他情報								

車両チェックシート

管理番号	34643	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZC605M	車台番号	XZC605-0019072

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
			作動不良		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ		
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグラブ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ		
		集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
		バッテリー(ターミナル)		
		オルタネータ(ダイナモ)		
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量		
		ガス		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8	9	
FR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
RF	8	9	9	9
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	9		
		(1 A)	()	

・ タイヤサイズ F 195/75R 15
R 195/75R 15

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	無	




車両チェックシート

管理番号	34643	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZC605M	車台番号	XZC605-0019072

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	