

車両情報シート

No	管理番号	34668	形状	トレーラ 重機運搬用
	車名		通称名	東邦
	型式	TD50J3T2	車台番号	TD50J3T2-88057

基本情報	年式	年 月		
	車両総重量	49,930 kg		
	最大積載量	37,000 kg		
	車検	[年 月 日]		
	積載クラス	その他 []		
	車体 長さ	車検証	11790 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2990 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	1685 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	2軸	[16輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	無		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	有	[電動: 無]	
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	バックカメラ付
-----	-------	---------

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2023/12/1

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	その他 [東邦]		
	型式	TD50J3T2		
	製造番号[年式]	TD50J3T2-88057	[令和5年 11月]	
	床材質・形状	木		
	二重張り	無		
	内寸法 長	6300	mm	
	内寸法 幅	2990	mm	
	内寸法 高	mm		
	リアあおり 高	mm		
	床面地上高	600	mm	
	床フック	対 []		
	スタンション	4	対	
	中間柱			
	ラッシングレール	段		
	横根太	鉄		
載替	無			
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	34668	形状	トレーラ 重機運搬用
車名		通称名	東邦
型式	TD50J3T2	車台番号	TD50J3T2-88057

日付: 2023/12/1
トレーラ 台車・平

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	フローバイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト	緩み・鳴き		
		冷却水		
	ウォーターポンプ	液量		
		漏れ		
汚れ				
マフラー 排ガス・触媒装置	ホース損傷			
	水温			
	取付			
マフラー 排ガス・触媒装置	腐食			
	詰まり			
	黒煙・白煙			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ 坂道発進装置	遊び	○	
		不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
		油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
	ギアボックス	油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
	パワーステアリング	油漏れ		
		損傷		
リーフスプリング	異音	○		
	損傷	○		
エアサス	損傷			
	エア漏れ			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
	クラッチ マスターオイル	異音		
		漏れ		
	デフアレンシヤル	油漏れ		
		異音		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
オイル漏れ				
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯	ヘッドライト				
		フォグラブ				
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯				
		作業灯・庫内灯				
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)				
		電装関係(内装)	ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモータ	ワイパー		
パワーウィンドウ						
集中ドアロック						
格納ミラー						
電動ミラー						
ホーン						
ラジオ・オーディオ						
バックアイカメラ						
計器類 点灯状態						
ルームランプ						
セルモータ						
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)	バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)				
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス	コンプレッサ				
		風量				
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄						

項目	有無	対応
装備類		
スヘアキー キャブ		
スヘアキー 燃料タンク		
スヘアキー 上物		
キーレス		
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン		
フロアマット		
工具	有	
ジャッキ	無	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2023/12/1

管理番号	34668	形状	トレーラ 重機運搬用
車名		通称名	東邦
型式	TD50J3T2	車台番号	TD50J3T2-88057

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	