

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|------------|------|---------------|
| No | 管理番号 | 34823 | 形状 | ウイング |
| | 車名 | 三菱ふそう | 通称名 | スーパープレート |
| | 型式 | QKG-FS54VZ | 車台番号 | FS54VZ-531494 |

| | | | |
|------|--------|---------------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 平成25 (2013) 年 | 9 月 |
| | エンジン型式 | 6R10 | |
| | 排気量 | 12,800 cc | |
| | 馬力 | 380 ps | |
| | 最大積載量 | 13,200 kg | |
| | 車検 | 抹消 [年 月 日] | |
| | 積載クラス | 大型 | |
| | 車体 長さ | 車検証 11980 mm | 実測 mm |
| | 車体 幅 | 車検証 2490 mm | 実測 mm |
| | 車体 高さ | 車検証 3750 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | |
|------|-----------|----------------------------|--|
| 車両情報 | 走行km | 344 千km [実走] | |
| | タコグラフ | 無 [] (年 月) | |
| | シフト | MT 7 速 セミATの場合⇒ [] 他() | |
| | ペダル数 | 3 | |
| | ターボ | 有 | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | |
| | ABS | 有 | |
| | 補助ブレーキ | 有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG] | |
| | エアサス | 有 [リア] | |
| | 速度抑制装置 | 有 | |
| | PM装置 | 有 | |
| | 燃料タンク | 300 L + 200 L + L | |
| | 燃料 | 軽油 [] | |
| | アドブルー使用 | 有 | |
| | 駆動方式 | 8×4 | |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 | | |

| | | |
|-------|----------|--------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | ディスチャージ |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブ幅 | 標準 |
| | キャブーフ | 標準 |
| | キャブグレード | 標準 |
| | ベッド | 無 |
| | エアコン | 有 [オート] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | 格納ミラー | 有 ヒーター付 |
| | 電動ミラー | 無 |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ ・] |
| | ETC | 有 |
| | バックカメラ | 有 [カラー] |
| | オートクルーズ | 有 |
| | 坂道発進補助装置 | 有 |
| その他装備 | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

日付: 2024/2/7

ウイング・バン・冷凍車

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー | 日本フルハーフ [] |
| | 型式 | DML |
| | 製造番号[年式] | W8D7913 [年 月] |
| | 床材質・形状 | 木 [フラット] |
| | 内寸法 長 | 10020 mm |
| | 内寸法 幅 | 2390 mm |
| | 内寸法 高 | 2670 mm |
| | 間口 幅 | 2360 mm |
| | 間口 高 | 2590 mm |
| | サイドドア | 無 [] |
| | サイドドア寸法 | 幅: mm 高: mm |
| | 床面地上高 | 1000 mm |
| | ラッシングレール | 段 |
| | 床フック | 8 対 [引出] |
| | スタンション | 個 |
| | 壁厚 | サイド: mm リア: mm |
| | 中間柱 | 可倒 |
| ジョロダーレール | 無 [] | |
| 横根太 | 鉄 | |
| 載替 | | |
| その他情報 | ラッシング半分まで有(写真参照) | |

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー | [] |
| | 型式 | |
| | 製造番号[年式] | [年 月] |
| | 冷凍方式 | |
| | 設定温度 | 度 ~ 度 |
| | 冷却テスト | 外気温 度 h → 度 |
| | スタンバイ装置 | *有の場合⇒ [コード] |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h |
| | その他情報 | |

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] |
| | 型式 | |
| | 製造番号 | |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 高: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 高: mm |
| その他情報 | | |

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 34823, 三菱ふそう, QKG-FS54VZ, ウイング, スーパーグレイト, FS54VZ-531494.

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes a table of tire sizes (F 245/70R 19.5, R 245/70R 19.5) and a list of tire patterns (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他).

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー キャブ, スペアキー 燃料タンク, キーレス, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

| | | | |
|------|------------|------|---------------|
| 管理番号 | 34823 | 形状 | ウイング |
| 車名 | 三菱ふそう | 通称名 | スーパーグレート |
| 型式 | KKG-FS54VZ | 車台番号 | FS54VZ-531494 |

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|------------------|---------|
| シート破れ | 有 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 多い | 傷の程度 [点キズ] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |