

## 車両情報シート

No	管理番号	34906	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
	車名	フルハーフ	通称名	
	型式	RFVFX341W	車台番号	RFVFX341W-V2D1894

基本情報	年式	年 月			
	車両総重量	kg			
	最大積載量	24,700 kg			
	車検	[ 年 月 日 ]			
	積載クラス	[ ]			
	車体 長さ	車検証	mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[ 12輪 ]	タイヤ総数その他: [ ]
	エアサス	有		
	リフトアックスル	有		
	ランディングギア	有 [ 電動: 無 ]		
	その他	燃料タンク200L		
	車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/1/30

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]			
	型式	RFVFX341W			
	製造番号[年式]	V2D1894 [ 令和5年 10月 ]			
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]			
	内寸法 長	12310	mm		
	内寸法 幅	2260	mm		
	内寸法 高	2210	mm		
	間口 幅	2260	mm		
	間口 高	2200	mm		
	サイドドア	有 [ 観音 ]			
	サイドドア寸法	幅: 1960	mm	高: 1950	mm
	床面地上高	1400	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック	対 [ ]			
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 75	mm	リア: 75	mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]					
	型式	TFV2000E					
	製造番号[年式]	375800045BL [ 令和5年 月 ]					
	冷凍方式	別エンジン					
	設定温度	30	度	~-30	度		
	冷却テスト	外気温	8	度	2	h → -28.4	度
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [ コード 有 ]					
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h		
	その他情報	温度1月測定					

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]			
	メーカー	[ ]			
	型式	[ ]			
	製造番号	[ ]			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
その他情報					

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, トレーラ, 通称名, 車台番号. Values include 34906, フルハーフ, RFVFX341W, トレーラ 冷凍冷蔵.

日付: 2024/1/30

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かし取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケーター(警告)ランプ点灯.

Table with 4 columns: 項目, 装備類, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 取扱説明書, 整備記録簿, etc.

Diagram showing tire layout for R1, R2, R3, R4 axles with tire size 11R22.5 and patterns. Includes text for tire size and patterns.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)





# 車両チェックシート

日付: 2024/1/30

管理番号	34906	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
車名	フルハーフ	通称名	
型式	RFVFX341W	車台番号	RFVFX341W-V2D1894

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ( )	
破損	( )	コーションプレート 有	
スイッチ類	( )	フロントガラス状態 [ ]	
汚れ		傷の程度 [ ]( )	
欠品	( )	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ( )	
		ボデー修復暦 無 ( )	