

## 車両情報シート

|    |      |            |      |                  |
|----|------|------------|------|------------------|
| No | 管理番号 | 34907      | 形状   | トレーラ 冷凍冷蔵        |
|    | 車名   | フルハーフ      | 通称名  |                  |
|    | 型式   | DFVFA241AN | 車台番号 | DFVFA241AN-05393 |

|      |       |           |       |  |
|------|-------|-----------|-------|--|
| 基本情報 | 年式    | 年 月       |       |  |
|      | 車両総重量 | kg        |       |  |
|      | 最大積載量 | 19,600 kg |       |  |
|      | 車検    | [ 年 月 日 ] |       |  |
|      | 積載クラス | [ ]       |       |  |
|      | 車体 長さ | 車検証 mm    | 実測 mm |  |
|      | 車体 幅  | 車検証 mm    | 実測 mm |  |
|      | 車体 高さ | 車検証 mm    | 実測 mm |  |

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |                     |             |        |               |
|------|---------------------|-------------|--------|---------------|
| 車両情報 | ABS                 | 有           |        |               |
|      | 軸数[タイヤ総数]           | 2軸          | [ 8輪 ] | タイヤ総数その他: [ ] |
|      | エアサス                | 有           |        |               |
|      | リフトアックスル            | 有           |        |               |
|      | ランディングギア            | 有 [ 電動: 無 ] |        |               |
|      | その他                 | 燃料タンク200L   |        |               |
|      | 車検証記載特記事項<br>改造内容など |             |        |               |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 装備類 | その他装備 |  |
|-----|-------|--|

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

1

日付: 2024/1/30

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

|               |                       |                       |  |  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 上物情報1<br>(荷箱) | メーカー                  | 日本フルハーフ [ ]           |  |  |
|               | 型式                    | DFVFA241AN            |  |  |
|               | 製造番号[年式]              | V2D1891 [ 令和5年 8月 ]   |  |  |
|               | 床材質・形状                | アルミ [ キーストン ]         |  |  |
|               | 内寸法 長                 | 12310 mm              |  |  |
|               | 内寸法 幅                 | 2260 mm               |  |  |
|               | 内寸法 高                 | 2210 mm               |  |  |
|               | 間口 幅                  | 2260 mm               |  |  |
|               | 間口 高                  | 2200 mm               |  |  |
|               | サイドドア                 | 有 [ 観音 ]              |  |  |
|               | サイドドア寸法               | 幅: 1960 mm 高: 1950 mm |  |  |
|               | 床面地上高                 | 1410 mm               |  |  |
|               | ラッシングレール              | 2 段                   |  |  |
|               | 床フック                  | 対 [ ]                 |  |  |
|               | スタンション                | 個                     |  |  |
|               | 壁厚                    | サイド: 75 mm リア: 75 mm  |  |  |
|               | 中間柱                   |                       |  |  |
| ジョロダーレール      | 有 [ レール ]             |                       |  |  |
| 横根太           | アルミ                   |                       |  |  |
| 載替            | 無                     |                       |  |  |
| その他情報         | ジョロダーレール4列<br>バックカメラ付 |                       |  |  |

|                |          |                        |  |  |
|----------------|----------|------------------------|--|--|
| 上物情報2<br>(冷凍機) | メーカー     | 菱重 [ ]                 |  |  |
|                | 型式       | TFV2000E               |  |  |
|                | 製造番号[年式] | 375800023BL [ 令和5年 月 ] |  |  |
|                | 冷凍方式     | 別エンジン                  |  |  |
|                | 設定温度     | 30 度 ~ -30 度           |  |  |
|                | 冷却テスト    | 外気温 4 度 2 h → -28.7 度  |  |  |
|                | スタンバイ装置  | 有 *有の場合→ [ コード 有 ]     |  |  |
|                | アワメータ    | EG h スタンバイ h           |  |  |
|                | その他情報    | 温度1月測定                 |  |  |

|                |          |                 |  |  |
|----------------|----------|-----------------|--|--|
| 上物情報3<br>(ゲート) | 形状       | [ ] *跳上の場合⇒ [ ] |  |  |
|                | メーカー     | [ ]             |  |  |
|                | 型式       | [ ]             |  |  |
|                | 製造番号     | [ ]             |  |  |
|                | 寸法(外寸)   | 幅: mm 高: mm     |  |  |
|                | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 高: mm     |  |  |
| その他情報          |          |                 |  |  |

車両チェックシート

|      |            |      |                  |
|------|------------|------|------------------|
| 管理番号 | 34907      | 形状   | トレーラ 冷凍冷蔵        |
| 車名   | フルハーフ      | 通称名  |                  |
| 型式   | DFVFA241AN | 車台番号 | DFVFA241AN-05393 |

日付: 2024/1/30

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

| 項目       | 内容       | 点検項目     | 点検結果  | 対応 |  |
|----------|----------|----------|-------|----|--|
| エンジン     | エンジン     | 液量       |       |    |  |
|          |          | 漏れ       |       |    |  |
|          |          | エンジンオイル  | 汚れ    |    |  |
|          |          | 水混入      |       |    |  |
|          |          | 異音・振動    |       |    |  |
|          | ターボ      | 油漏れ      |       |    |  |
|          |          | 異音       |       |    |  |
|          |          | 配管       |       |    |  |
|          | ブローバイ・排圧 | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ    |    |  |
|          |          |          | 噴け不良  |    |  |
|          | ファンベルト   | 冷却水      | 緩み・鳴き |    |  |
|          |          | ウォーターポンプ | 液量    |    |  |
|          |          |          | 漏れ    |    |  |
|          |          |          | 汚れ    |    |  |
|          | マフラー     | ホース損傷    | 水温    |    |  |
| 排ガス・触媒装置 |          | 取付       |       |    |  |
|          |          | 腐食       |       |    |  |
| 報告欄      |          | 詰まり      |       |    |  |
|          |          | 黒煙・白煙    |       |    |  |

| 項目       | 内容  | 点検項目      | 点検結果  | 対応 |
|----------|-----|-----------|-------|----|
| 制動装置・その他 | ABS | エアマスター    | 不良・油漏 |    |
|          |     | 駐車ブレーキ    | 効き具合  | ○  |
|          |     | エア・コンプレッサ | 漏れ    |    |
|          |     |           | 不良    |    |
|          |     | 坂道発進装置    |       |    |
| 報告欄      |     |           |       |    |


| 項目     | 内容  | 点検項目     | 点検結果      | 対応 |
|--------|-----|----------|-----------|----|
| かじ取り装置 | 足廻り | ハンドル     | 遊び        |    |
|        |     |          | ガタ・異音     |    |
|        |     | ギアボックス   | 油漏れ       |    |
|        |     |          | パワーステアリング | 損傷 |
|        |     |          | 油漏れ       |    |
|        |     | リーフスプリング | 異音        | ○  |
|        |     |          | 損傷        | ○  |
|        |     | エアサス     | 損傷        | ○  |
|        |     |          | エア漏れ      | ○  |
|        |     |          | 作動不良      | ○  |
| 報告欄    |     |          |           |    |

| 項目   | 内容      | 点検項目         | 点検結果 | 対応 |  |  |
|------|---------|--------------|------|----|--|--|
| 上物関係 | ウイング 開閉 | ウイングシリンダー    |      |    |  |  |
|      |         | 作動油 量・漏れ     |      |    |  |  |
|      |         | 冷凍機作動        | ○    |    |  |  |
|      |         | 冷凍機 ガス       | ○    |    |  |  |
|      |         | 冷凍機 ファン作動 風量 | ○    |    |  |  |
|      |         | パワーゲート作動     |      |    |  |  |
|      |         | ラジコン・リモコン作動  |      |    |  |  |
|      |         | 報告欄          |      |    |  |  |
|      |         | 上記項目状況など記入   |      |    |  |  |

| 項目           | 内容           | 点検項目  | 点検結果  | 対応 |
|--------------|--------------|-------|-------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション        | ギア鳴り  |       |    |
|              |              | ギア抜け  |       |    |
|              |              | オイル漏れ |       |    |
|              |              | 異音・振動 |       |    |
|              |              | クラッチ  | すべり   |    |
|              | クラッチ マスターオイル | 切れ不良  |       |    |
|              |              | 切れ位置  |       |    |
|              |              | 異音    |       |    |
|              | デファレンシャル     | 油漏れ   |       |    |
|              |              | 異音    |       |    |
|              | プロペラドライブシャフト | 異音    |       |    |
|              |              | ガタ    |       |    |
|              | PTO          | 作動不良  |       |    |
|              |              | オイル漏れ |       |    |
|              |              |       | ガタ・異音 |    |
| 報告欄          |              |       |       |    |

| 項目          | 内容           | 点検項目             | 点検結果 | 対応       |  |  |
|-------------|--------------|------------------|------|----------|--|--|
| 電装関係(外装)    | ヘッドライト       | フォグラブ            |      |          |  |  |
|             |              | ウインカー            | ○    |          |  |  |
|             |              | ストップランプ          | ○    |          |  |  |
|             |              | 車幅灯(マーカー)        | ○    |          |  |  |
|             |              | 車高灯              | ○    |          |  |  |
|             |              | 作業灯・庫内灯          | ○    |          |  |  |
|             |              | ナンバー灯            | ○    |          |  |  |
|             |              | 電装関係(内装)         | ワイパー | パワーウィンドウ |  |  |
|             |              |                  |      | 集中ドアロック  |  |  |
|             |              |                  |      | 格納ミラー    |  |  |
| 電動ミラー       |              |                  |      |          |  |  |
| ホーン         |              |                  |      |          |  |  |
| ラジオ・オーディオ   |              |                  |      |          |  |  |
| バックアイカメラ    |              |                  |      |          |  |  |
| 計器類 点灯状態    |              |                  |      |          |  |  |
| ルームランプ      |              |                  |      |          |  |  |
| セルモーター      |              |                  |      |          |  |  |
| 電装関係(バッテリー) | バッテリー(ターミナル) | オルタネータ(ダイナモ)     | ○    |          |  |  |
|             |              | コンプレッサ           |      |          |  |  |
| エアコン        | 風量           | ガス               |      |          |  |  |
|             |              | インジケーター(警告)ランプ点灯 |      |          |  |  |
| 報告欄         |              |                  |      |          |  |  |

| 項目          | 有無 | 対応 |
|-------------|----|----|
| 装備類         |    |    |
| スヘアキー キャブ   |    |    |
| スヘアキー 燃料タンク |    |    |
| スヘアキー 上物    | 有  |    |
| キーレス        |    |    |
| 取扱説明書       | 有  |    |
| 整備記録簿       | 無  |    |
| カーテン        |    |    |
| フロアマット      |    |    |
| 工具          | 有  |    |
| ジャッキ        | 無  |    |



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

日付: 2024/1/30

|      |            |      |                  |
|------|------------|------|------------------|
| 管理番号 | 34907      | 形状   | トレーラ 冷凍冷蔵        |
| 車名   | フルハーフ      | 通称名  |                  |
| 型式   | DFVFA241AN | 車台番号 | DFVFA241AN-05393 |

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装  |                   | 点検者 報告欄 |
|-------|-----|-------------------|---------|
| シート破れ |     | キャブ修復暦 ( )        |         |
| 破損    | ( ) | コーションプレート 有       |         |
| スイッチ類 | ( ) | フロントガラス状態 [ ]     |         |
| 汚れ    |     | 傷の程度 [ ]( )       |         |
| 欠品    | ( ) | シャーシ サビ 無         |         |
| その他   |     | フレーム曲がり・修復暦 無 ( ) |         |
|       |     | ボデー修復暦 無 ( )      |         |