

車両情報シート

No	管理番号	34924	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
	車名	フルハーフ	通称名	
	型式	DFVFA241AN改	車台番号	DFVFA241AN-05392

基本情報	年式	年 月			
	車両総重量	kg			
	最大積載量	kg			
	車検	[年 月 日]			
	積載クラス	[]			
	車体長さ	車検証	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	2軸	[8輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	有		
	リフトアクスル	有		
	ランディングギア	有 [電動: 無]		
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	バックカメラ付		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

R6.3.27

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	DFVFA241AN		
	製造番号[年式]	V2D1890 [令和5年 8月]		
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法 長	12390 mm		
	内寸法 幅	2280 mm		
	内寸法 高	2200 mm		
	間口 幅	2280 mm		
	間口 高	2240 mm		
	サイドドア	有 [観音]		
	サイドドア寸法	幅: 1950 mm 高: 1950 mm		
	床面地上高	1420 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TFV2000E		
	製造番号[年式]	375800022BL [令和5年 月]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	外気温 13 度 2 h → -28 度		
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [コード 有]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	34924	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFVFA241AN改	車台番号	DFVFA241AN-05392

日付:

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量			
		漏れ			
		汚れ			
		水混入			
		異音・振動			
	ターボ	油漏れ			
		異音			
		配管			
	フローバイ・排圧				
		燃料・噴射ポンプ	漏れ		
	ファンベルト	冷却水	噴け不良		
			緩み・鳴き		
		ウォーターポンプ	液量		
			漏れ		
			汚れ		
マフラー		ホース損傷			
		水温			
排ガス・触媒装置	取付				
	腐食				
	詰まり				
報告欄		黒煙・白煙			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS	エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		エア・コンプレッサ	漏れ	
			不良	
		坂道発進装置		
報告欄				


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	足廻り	ハンドル	遊び	
			ガタ・異音	
		ギアボックス	油漏れ	
			パワーステアリング	損傷
		リーフスプリング	油漏れ	
			異音	
		エアサス	損傷	
			エア漏れ	○
			作動不良	○
		報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
上物関係	ウイング 開閉	ウイングシリンダー				
		作動油 量・漏れ				
		冷凍機 作動		○		
		冷凍機 ガス		○		
		冷凍機 ファン作動 風量		○		
		パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動				
		報告欄				
		上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り			
		ギア抜け			
		オイル漏れ			
		異音・振動			
		クラッチ	すべり		
	クラッチ マスターオイル	切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	デファレンシャル	漏れ			
		油漏れ			
	プロペラドライブシャフト	異音			
		PTO	ガタ		
	報告欄		作動不良		
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラブ				
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウィンドウ		
				集中ドアロック		
				格納ミラー		
電動ミラー						
ホーン						
ラジオ・オーディオ						
バックアイカメラ						
計器類 点灯状態						
ルームランプ						
セルモーター						
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)	オルタネータ(ダイナモ)		○		
		コンプレッサ				
エアコン	風量	ガス				
		インジケーター(警告)ランプ点灯				
報告欄						

項目	有無	対応
装備類		
スヘアキー キャブ		
スヘアキー 燃料タンク		
スヘアキー 上物	有	
キーレス		
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン		
フロアマット		
工具	有	
ジャッキ	無	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	34924	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFVFA241AN改	車台番号	DFVFA241AN-05392

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	