

## 車両情報シート

No	管理番号	34929	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-104393

基本情報	年式	平成30(2018)	年	5	月
	エンジン型式	A09C			
	排気量	8,860 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	13,100 kg			
	車検	有 [ 令和6年 6月 15日 ]			
	積載クラス	大型			
	車体長さ	車検証	11970 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3770 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ  
※541121km走行時にE/G載替(証明書有)

車両情報	走行km	659 km [ 不明 ]			
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )	
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒ [ ]	他( )
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ 永久磁石 ]	
	エアサス	有 [ リア ]			
	速度抑制装置	有			
	PM装置	有			
	燃料タンク	300 L +	300 L +	L	
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	8×4			
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグラブ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	有			
	エアコン	有 [ オート ]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ]	[ ]
	ETC	無			
	バックカメラ	有	[ カラー ]		
	オートクルーズ	有			
	坂道発進補助装置	有			
	その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/2/28

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス [ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	V038D66-01	[ ]	[ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ	[ キーストン ]	
	内寸法 長	9480	mm	
	内寸法 幅	2280	mm	
	内寸法 高	2460	mm	
	間口 幅	2340	mm	
	間口 高	2430	mm	
	サイドドア	有 [ 観音 ]		
	サイドドア寸法	幅: 1800 mm	高: 2320 mm	
	床面地上高	1170	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 80 mm	リア: 100 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	有 [ レール ]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]		
	型式	TU100SA-25		
	製造番号[年式]	899100345BL	[ ]	[ 年 月 ]
	冷凍方式	別エンジン		
	設定温度	35 度 ~	-35 度	
	冷却テスト	外気温 6.3 度	3 h →	-24.5 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 無 ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, 冷凍車, プロフィア, FW1AH-104393

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for refrigeration and power steering systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for mission and power transmission components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for electrical and lighting systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Tire inspection table showing tread depth (mm) for various axle positions (FF, FR, RF, RR) and tire types (スペア).

Equipment checklist table with columns: 項目, 有無, 対応

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




# 車両チェックシート

管理番号	34929	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-104393

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態 傷あり [ 修正可 ]	
汚れ	中	傷の程度 [ 点キズ ] (飛石)	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ 中	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	