

日付: 2024/3/14

車両情報シート

No	管理番号	35014	形状	車載車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7001379

基本情報	年式	令和元(2019)年	9月	
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	7570 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2200 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2190 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	193 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (年 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [スムーサー] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグラブ	無		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	無		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [社外] [ナビ] []		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []		
	型式	JN02-45		
	製造番号[年式]	19Z048253Y [年 月]		
	内寸法 長	5700 mm		
	内寸法 幅	2070 mm		
	内寸法 高	mm		
	床面地上高	960 mm		
	床フック	8 対 [埋込]		
	スタンション	個		
	ウインチ	有		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作	リモコン		
	横根太			
	載替	無		
その他情報	1台積み			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (35014), 車名 (いすゞ), 型式 (2RG-NPR88AN), 形状 (車載車), 通称名 (エルフ), 車台番号 (NPR88-7001379)

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, クレーン作動, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes tire size (F 215/70R 17.5, R 215/70R 17.5) and tire pattern details (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー キャブ, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	35014	形状	車載車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7001379

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	