

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|------------|------|--------------|
| No | 管理番号 | 35058 | 形状 | 冷凍車 |
| | 車名 | 日野 | 通称名 | プロフィア |
| | 型式 | 2DG-FW1AHJ | 車台番号 | FW1AH-101896 |

| | | | |
|------|--------|---------------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 平成30 (2018) 年 | 2 月 |
| | エンジン型式 | A09C | |
| | 排気量 | 8,860 cc | |
| | 馬力 | 380 ps | |
| | 最大積載量 | 12,700 kg | |
| | 車検 | 抹消 [年 月 日] | |
| | 積載クラス | 大型 | |
| | 車体長さ | 車検証 11990 mm | 実測 mm |
| | 車体幅 | 車検証 2490 mm | 実測 mm |
| | 車体高さ | 車検証 3770 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | |
|------|-----------|------------------------------|--|
| 車両情報 | 走行km | 739 千km [実走] | |
| | タコグラフ | 有 [別体] (平成29年 10月) | |
| | シフト | MT 7速 セミATの場合⇒ [] 他() | |
| | ペダル数 | 3 | |
| | ターボ | 有 | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | |
| | ABS | 有 | |
| | 補助ブレーキ | 有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石] | |
| | エアサス | 有 [総輪] | |
| | 速度抑制装置 | 有 | |
| | PM装置 | 有 | |
| | 燃料タンク | 300 L + 300 L + L | |
| | 燃料 | 軽油 [] | |
| | アドブルー使用 | 有 | |
| | 駆動方式 | 8×4 | |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 | | |

| | | |
|-----|----------|--------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | LED |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブ幅 | 標準 |
| | キャブーフ | 標準 |
| | キャブグレード | 標準 |
| | ベッド | 有 |
| | エアコン | 有 [オート] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | 格納ミラー | 有 ヒーター付 |
| | 電動ミラー | 有 |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ ・] |
| | ETC | 有 |
| | バックカメラ | 有 [カラー] |
| | オートクルーズ | 有 |
| | 坂道発進補助装置 | 有 |
| | その他装備 | ドライブレコーダー |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

1

日付: 2024/4/16

ウイング・バン・冷凍車

| | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー | 日本フルハーフ [] |
| | 型式 | ELG0 |
| | 製造番号[年式] | E7E2649 [年 月] |
| | 床材質・形状 | アルミ [キーストン] |
| | 内寸法 長 | 9430 mm |
| | 内寸法 幅 | 2270 mm |
| | 内寸法 高 | 2440 mm エバ下:2290mm |
| | 間口 幅 | 2270 mm |
| | 間口 高 | 2260 mm |
| | サイドドア | 無 [] |
| | サイドドア寸法 | 幅: mm 高: mm |
| | 床面地上高 | 1140 mm |
| | ラッシングレール | 3 段 |
| | 床フック | 対 [] |
| | スタンション | 個 |
| | 壁厚 | サイド: 75 mm リア: 75 mm |
| | 中間柱 | |
| | ジョロダーレール | 有 [レール] |
| | 横根太 | アルミ |
| 載替 | | |
| その他情報 | センターローラー ジョロダー本体無し | |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー | 菱重 [] |
| | 型式 | TU100SAM-CNF |
| | 製造番号[年式] | 799200461BL [平成29年 月] |
| | 冷凍方式 | 別エンジン |
| | 設定温度 | 30 度 ~ -35 度 |
| | 冷却テスト | 外気温 20 度 2 h → -11.5 度 |
| | スタンバイ装置 | 有 *有の場合→ [コード 無] |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h |
| | その他情報 | 2エバ |

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] |
| | 型式 | |
| | 製造番号 | |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 高: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 高: mm |
| その他情報 | | |

車両チェックシート

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 35058 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | プロフィア |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ | 車台番号 | FW1AH-101896 |

日付:

ウイング・バン・冷凍車

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|------|------|----------|----------|-------|---|
| エンジン | エンジン | エンジン | 液量 | ○ | |
| | | エンジンオイル | 漏れ | ○ | |
| | | | 汚れ | △ | |
| | | | 水混入 | ○ | |
| | | | 異音・振動 | ○ | |
| | | | ターボ | 油漏れ | ○ |
| | | | 異音 | ○ | |
| | | | 配管 | ○ | |
| | | ブローバイ・排圧 | | ○ | |
| | | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ | ○ | |
| | | | 噴け不良 | ○ | |
| | | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ | |
| | | 冷却水 | 液量 | ○ | |
| | | | ウォーターポンプ | 漏れ | ○ |
| | | | | 汚れ | ○ |
| | | | ホース損傷 | ○ | |
| | | | 水温 | ○ | |
| | | マフラー | 取付 | ○ | |
| | | | 排ガス・触媒装置 | 腐食 | ○ |
| | | | | 詰まり | ○ |
| | | | | 黒煙・白煙 | ○ |
| | 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-----------|------|--------|-------|----|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ | |
| | | ABS | ○ | |
| | | エアマスター | 不良・油漏 | |
| | | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | | 坂道発進装置 | ○ | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ | ○ | |
| | | 不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|---------------|----------|-----------|------|----|
| かじ取り装置 足廻り | ハンドル | 遊び | ○ | |
| | | ガタ・異音 | ○ | |
| | ギアボックス | 油漏れ | ○ | |
| | | パワーステアリング | 損傷 | ○ |
| | リーフスプリング | 油漏れ | ○ | |
| | | | 異音 | |
| | エアサス | 損傷 | ○ | |
| | | | エア漏れ | ○ |
| | | | 作動不良 | ○ |
| | 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|--------|------------|-------------|--------|----|
| 上物関係 | ウイング | 開閉 | | |
| | | ウイングシリンダー | | |
| 冷凍機 | 冷凍機 | 作動油 量・漏れ | | |
| | | 冷凍機作動 | | ○ |
| | | エバポレータ | ファン・風量 | ○ |
| | | | 異音 | ○ |
| | | コンプレッサー | ベルト張・鳴 | ○ |
| | | コンデンサ | 異音 | ○ |
| | | | ファンモータ | ○ |
| | | 冷媒サイトグラス | 色・量 | ○ |
| | | サブエンジン | 油量・漏れ | ○ |
| | | | 異音 | ○ |
| パワーゲート | パワーゲート | 作動 | | |
| | | ラジコン・リモコン作動 | | |
| 報告欄 | 上記項目状況など記入 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|--------------|---------------|-------|-------|----|--|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | ギア鳴り | ○ | | |
| | | ギア抜け | ○ | | |
| | | オイル漏れ | ○ | | |
| | | | 異音・振動 | ○ | |
| | | クラッチ | すべり | ○ | |
| | | | 切れ不良 | ○ | |
| | 切れ位置 | | ○ | | |
| | | | 異音 | ○ | |
| | クラッチ マスターオイル | 漏れ | ○ | | |
| | デファレンシャル | 油漏れ | ○ | | |
| | | 異音 | ○ | | |
| | フロベラ・ドライブシャフト | 異音 | ○ | | |
| | | ガタ | ○ | | |
| | PTO | 作動不良 | | | |
| | | オイル漏れ | | | |
| | | ガタ・異音 | | | |
| | 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-----------------|---------|--------------|------|----|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | | ○ | |
| | | フォグラブ | | |
| | | ウインカー | | |
| | | ストップランプ | | |
| | | 車幅灯(マーカー) | | |
| | | 車高灯 | | |
| | | 作業灯・庫内灯 | | |
| | | ナンバー灯 | × | |
| | | 片側球切れ | | |
| | | | | |
| 電装関係(内装) | ワイパー | | ○ | |
| | | パワーウインドウ | | |
| | | 集中ドアロック | | |
| | | 格納ミラー | | |
| | | 電動ミラー | | |
| | | ホーン | | |
| | | ラジオ・オーディオ | | |
| | | バックアイカメラ | | |
| | | 計器類 点灯状態 | | |
| | | ルームランプ | | |
| 電装関係(バッテリー) | セルモータ | | ○ | |
| | | バッテリー(ターミナル) | | |
| | | オルタネータ(ダイナモ) | | |
| エアコン | コンプレッサー | | ○ | |
| | | 風量 | | |
| | | ガス | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | ○ | | |
| その他報告欄 | | | | |

| タイヤ [残りmm表示] | タイヤサイズ | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| FF | 6 | 11 | | |
| FR | (3 B イ) | (3 B) | | |
| RF | 4 | 13 | | |
| RR | (3 B) | (3 B) | (3 B) | (3 B) |
| | 10 | 10 | 10 | 11 |
| | (3 B) | (3 B) | (3 B) | (3 B) |
| | 4 | 6 | 5 | 6 |
| | (2 B) | (2 B) | (2 B) | (2 B) |
| スペア | 6 | | | |
| | (2 B) | () | | |
| ・タイヤサイズ | F 245/70R 19.5 | | | |
| | R 245/70R 19.5 | | | |
| ・タイヤパターン | 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入 | | | |
| ・ホイール | A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入 | | | |
| ・状態 | イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要 | | | |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

| 項目 | 有無 | 対応 |
|-------------|----|----|
| 装備類 | | |
| スベアキー キャブ | 有 | |
| スベアキー 燃料タンク | 無 | |
| スベアキー 上物 | 無 | |
| キーレス | 有 | |
| 取扱説明書 | 有 | |
| 整備記録簿 | 無 | |
| カーテン | 有 | |
| フロアマット | 有 | |
| 工具 | 有 | |
| ジャッキ | 有 | |


車両チェックシート

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 35058 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | プロフィア |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ | 車台番号 | FW1AH-101896 |

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|------------------|---------|
| シート破れ | 無 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 少ない | 傷の程度 [点キズ] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |