

## 車両情報シート

No	管理番号	35060	形状	トレーラ 重機運搬用
	車名		通称名	東邦
	型式	TD50J7T2S	車台番号	TD50J7T2S-G525

基本情報	年式	年 月			
	車両総重量	kg			
	最大積載量	kg			
	車検	[ 年 月 日 ]			
	積載クラス	[ ]			
	車体 長さ	車検証	mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	2軸	[ 16輪 ]	タイヤ総数その他: [ ]
	エアサス	無		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	有 [ 電動: 無 ]		
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	バックカメラ付		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/2/28

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	その他 [ 東邦 ]		
	型式	TD50J7T2S		
	製造番号[年式]	TD50J7T2S-G525	[ 令和6年 1月 ]	
	床材質・形状	木		
	二重張り	無		
	内寸法 長	6000	mm	
	内寸法 幅	2990	mm	
	内寸法 高	mm		
	リアあおり 高	mm		
	床面地上高	590	mm	
	床フック	4	対 [ 埋込 ]	
	スタンション	対		
	中間柱			
	ラッシングレール	段		
	横根太	鉄		
	載替	無		
その他情報	自動歩み付 ラジコン有 オートスライド付 フジタ自動車工業 型式:TL-AS NO. T-1306K [2024年1月]			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, トレーラ, 重機運搬用, 通称名, 東邦, 車台番号, TD50J7T2S-G525

日付: 2024/2/28

トレーラ 台車・平

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 足廻り and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション, クラッチ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and 報告欄.

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Includes sections for 整備類 and ジャッキ.

Diagram showing tire layout for R1, R2, R3, R4 axles with tire size 235/70R17.5 and tread patterns. Includes text for 点検結果 and 対応.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

# 車両チェックシート


3

日付: 2024/2/28

管理番号	35060	形状	トレーラ 重機運搬用
車名		通称名	東邦
型式	TD50J7T2S	車台番号	TD50J7T2S-G525

トレーラ 台車 ・ 平

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ( )	
破損	( )	コーションプレート 有	
スイッチ類	( )	フロントガラス状態 [ ]	
汚れ		傷の程度 [ ]( )	
欠品	( )	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ( )	
		ボデー修復暦 無 ( )	