

## 車両情報シート

No	管理番号	35136	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7004516

基本情報	年式	令和2(2020)	年	9月
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [ 令和6年 9月 29日 ]		
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体長さ	車検証	6370 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1900 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3120 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	96 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )
	シフト	MT	5速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	98	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 社外 ]	[ ラジオ ・ ナビ ・ CD ]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/3/22

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]		
	型式	DLK		
	製造番号[年式]	T3DT306	[ ]	年 月
	床材質・形状	木	[ フラット ]	
	内寸法 長	4480 mm		
	内寸法 幅	1770 mm		
	内寸法 高	2160 mm		
	間口 幅	1770 mm		
	間口 高	2100 mm		
	サイドドア	有 [ スライド ]		
	サイドドア寸法	幅: 990 mm	高: 1910 mm	
	床面地上高	890 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	鉄			
載替				
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	[ ]	年	月
	冷凍方式			
	設定温度	度	~	度
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	極東開発工業 [ ]		
	型式	CG1001H-B3MRA2		
	製造番号	21T020149N		
	寸法(外寸)	幅: 1790 mm	高: 1240 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 1810 mm	高: 1010 mm	
	その他情報			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, ドライバン(P/G付), エルフ

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for wing and refrigeration systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for mission and power transmission components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for electrical and lighting systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Tire inspection diagram showing wheel positions (FF, FR, RF, RR) and tread patterns (A, B, C) with corresponding checkboxes and labels.

Table for equipment and accessories. Columns: 項目, 有無, 対応

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


# 車両チェックシート

管理番号	35136	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7004516

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	