

## 車両情報シート

|    |      |           |      |                |
|----|------|-----------|------|----------------|
| No | 管理番号 | 35173     | 形状   | トレーラ 重機運搬用     |
|    | 車名   |           | 通称名  | 東邦             |
|    | 型式   | TD50J7T2S | 車台番号 | TD50J7T2S-G526 |

|      |       |           |    |    |    |
|------|-------|-----------|----|----|----|
| 基本情報 | 年式    | 年 月       |    |    |    |
|      | 車両総重量 | kg        |    |    |    |
|      | 最大積載量 | kg        |    |    |    |
|      | 車検    | [ 年 月 日 ] |    |    |    |
|      | 積載クラス | [ ]       |    |    |    |
|      | 車体 長さ | 車検証       | mm | 実測 | mm |
|      | 車体 幅  | 車検証       | mm | 実測 | mm |
|      | 車体 高さ | 車検証       | mm | 実測 | mm |

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |                            |             |         |               |
|------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| 車両情報 | ABS                        | 有           |         |               |
|      | 軸数[タイヤ総数]                  | 2軸          | [ 16輪 ] | タイヤ総数その他: [ ] |
|      | エアサス                       | 無           |         |               |
|      | リフトアックスル                   | 無           |         |               |
|      | ランディングギア                   | 有 [ 電動: 無 ] |         |               |
|      | その他<br>車検証記載特記事項<br>改造内容など | バックカメラ付     |         |               |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 装備類 | その他装備 |  |
|-----|-------|--|

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

1

日付: 2024/3/19

トレーラ 台車 ・ 平

|               |  |                |             |  |
|---------------|--|----------------|-------------|--|
| 上物情報1<br>(荷台) | メーカー   | その他 [ 東邦 ]     |             |  |
|               | 型式   | TD50J7T2S      |             |  |
|               | 製造番号[年式]   | TD50J7T2S-G526 | [ 令和6年 1月 ] |  |
|               | 床材質・形状   | 木              |             |  |
|               | 二重張り   | 無              |             |  |
|               | 内寸法 長  | 6000           | mm          |  |
|               | 内寸法 幅  | 2990           | mm          |  |
|               | 内寸法 高  | mm             |             |  |
|               | リアあおり 高  | mm             |             |  |
|               | 床面地上高  | 600            | mm          |  |
|               | 床フック   | 4              | 対 [ 埋込 ]    |  |
|               | スタンション   | 対              |             |  |
|               | 中間柱  |                |             |  |
|               | ラッシングレール   | 段              |             |  |
|               | 横根太  | 鉄              |             |  |
|               | 載替   | 無              |             |  |
| その他情報         | 自動歩み付<br>ラジコン有<br>オートスライド付<br>フジタ自動車工業 型式:TL-AS<br>NO. T-1307K [2024年2月] |                |             |  |

車両チェックシート

|      |           |      |                |
|------|-----------|------|----------------|
| 管理番号 | 35173     | 形状   | トレーラ 重機運搬用     |
| 車名   |           | 通称名  | 東邦             |
| 型式   | TD50J7T2S | 車台番号 | TD50J7T2S-G526 |

日付: 2024/3/19  
2  
トレーラ 台車・平

| 項目               | 内容              | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|------------------|-----------------|-------|------|----|
| エンジン             | エンジン<br>エンジンオイル | 液量    |      |    |
|                  |                 | 漏れ    |      |    |
|                  |                 | 汚れ    |      |    |
|                  |                 | 水混入   |      |    |
|                  |                 | 異音・振動 |      |    |
|                  | ターボ             | 油漏れ   |      |    |
|                  |                 | 異音    |      |    |
|                  |                 | 配管    |      |    |
|                  | フローバイ・排圧        |       |      |    |
|                  | 燃料・噴射ポンプ        | 漏れ    |      |    |
|                  |                 | 噴け不良  |      |    |
|                  | ファンベルト          | 緩み・鳴き |      |    |
|                  |                 | 液量    |      |    |
|                  | 冷却水<br>ウォーターポンプ | 漏れ    |      |    |
|                  |                 | 汚れ    |      |    |
| ホース損傷            |                 |       |      |    |
| マフラー<br>排ガス・触媒装置 | 水温              |       |      |    |
|                  | 取付              |       |      |    |
|                  | 腐食              |       |      |    |
|                  | 詰まり             |       |      |    |
| 報告欄              | 黒煙・白煙           |       |      |    |

| 項目       | 内容                                   | 点検項目   | 点検結果 | 対応 |
|----------|--------------------------------------|--------|------|----|
| 制動装置・その他 | ABS<br>エアマスター<br>駐車ブレーキ<br>エア・コンプレッサ | 不良・油漏  | ○    |    |
|          |                                      | 効き具合   | ○    |    |
|          |                                      | 漏れ     |      |    |
|          |                                      | 不良     |      |    |
|          |                                      | 坂道発進装置 |      |    |
| 報告欄      |                                      |        |      |    |


| 項目            | 内容        | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|---------------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル      | 遊び    |      |    |
|               |           | ガタ・異音 |      |    |
|               | ギアボックス    | 油漏れ   |      |    |
|               |           | 損傷    |      |    |
|               | パワーステアリング | 油漏れ   |      |    |
|               |           | 損傷    |      |    |
|               | リーフスプリング  | 異音    | ○    |    |
|               |           | 損傷    | ○    |    |
|               | エアサス      | 損傷    |      |    |
|               |           | エア漏れ  |      |    |
| 報告欄           | 作動不良      |       |      |    |

| 項目   | 内容         | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------|------------|------|------|----|
| 上物関係 |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
| 報告欄  | 上記項目状況など記入 |      |      |    |

| 項目           | 内容           | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|--------------|--------------|-------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション        | ギア鳴り  |      |    |
|              |              | ギア抜け  |      |    |
|              |              | オイル漏れ |      |    |
|              |              | 異音・振動 |      |    |
|              |              | クラッチ  | すべり  |    |
|              | クラッチ マスターオイル | 切れ不良  |      |    |
|              |              | 切れ位置  |      |    |
|              |              | 異音    |      |    |
|              | デファレンシャル     | 漏れ    |      |    |
|              |              | 油漏れ   |      |    |
|              | プロペラドライブシャフト | 異音    |      |    |
|              |              | 異音    |      |    |
|              | PTO          | ガタ    |      |    |
|              |              | 作動不良  |      |    |
|              | 報告欄          | オイル漏れ |      |    |
| ガタ・異音        |              |       |      |    |

| 項目               | 内容  | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------------------|---|------|------|----|
| 電装関係(外装)         | ヘッドライト<br>フォグラブ<br>ウインカー<br>ストップランプ<br>車幅灯(マーカー)<br>車高灯<br>作業灯・庫内灯<br>ナンバー灯                         |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      | ○    |    |
|                  |   |      | ○    |    |
|                  |   |      | ○    |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      | ○    |    |
|                  |   |      |      |    |
| 電装関係(内装)         | ワイパー<br>パワーウィンドウ<br>集中ドアロック<br>格納ミラー<br>電動ミラー<br>ホーン<br>ラジオ・オーディオ<br>バックアイカメラ<br>計器類 点灯状態<br>ルームランプ |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
| 電装関係(バッテリー)      | セルモーター<br>バッテリー(ターミナル)<br>オルタネータ(ダイナモ)  |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
| エアコン             | コンプレッサ<br>風量<br>ガス  |      |      |    |
|                  |   |      |      |    |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 |   |      |      |    |
| その他報告欄           |   |      |      |    |

| 項目          | 有無 | 対応 |
|-------------|----|----|
| 装備類         |    |    |
| スヘアキー キャブ   |    |    |
| スヘアキー 燃料タンク |    |    |
| スヘアキー 上物    |    |    |
| キーレス        |    |    |
| 取扱説明書       | 有  |    |
| 整備記録簿       | 無  |    |
| カーテン        |    |    |
| フロアマット      |    |    |
| 工具          | 無  |    |
| ジャッキ        | 無  |    |



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

# 車両チェックシート


3

日付: 2024/3/19

|      |           |      |                |
|------|-----------|------|----------------|
| 管理番号 | 35173     | 形状   | トレーラ 重機運搬用     |
| 車名   |           | 通称名  | 東邦             |
| 型式   | TD50J7T2S | 車台番号 | TD50J7T2S-G526 |

トレーラ 台車 ・ 平

## 外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装  |                   | 点検者 報告欄 |
|-------|-----|-------------------|---------|
| シート破れ |     | キャブ修復暦 ( )        |         |
| 破損    | ( ) | コーションプレート 有       |         |
| スイッチ類 | ( ) | フロントガラス状態 [ ]     |         |
| 汚れ    |     | 傷の程度 [ ]( )       |         |
| 欠品    | ( ) | シャーシ サビ 無         |         |
| その他   |     | フレーム曲がり・修復暦 無 ( ) |         |
|       |     | ボデー修復暦 無 ( )      |         |