

## 車両情報シート

No	管理番号	35185	形状	平ボデー
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7008002

基本情報	年式	令和3 (2021)	年	4	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要			
	積載クラス	小型(5t未満)			
	車体 長さ	車検証	4690 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	1970 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	13 千km [ 実走 ]			
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )			
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]			
	エアサス	無 [ ]			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	60	L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
小型形状	低床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	ハロゲン			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [ マニュアル ]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]			
	ETC	無			
	バックカメラ	無 [ ]			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
	その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/4/1

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	アオリ	鉄		
	ボデー仕様	完成		
	床材質・形状	木		
	内寸法 長	3120	mm	
	内寸法 幅	1620	mm	
	内寸法 高	380	mm	
	リアあおり 高	780	mm	
	床面地上高	mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	中間柱			
横根太	木製			
載替	無			
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]			
	メーカー	[ ]			
	型式	[ ]			
	製造番号	[ ]			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
その他情報					

車両情報シート

管理番号	35185	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7008002

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローパイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			水漏れ	○
マフラー	排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄		不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
	報告欄		作動不良	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート ラジコン・リモコン	動作		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ  
[残りmm表示]

・ タイヤサイズ F 205/80R 15  
R 175R14 8PR LT

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要


点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両情報シート

日付:

管理番号	35185	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7008002

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	