

車両情報シート

No	管理番号	35362	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FAV0	車台番号	FEAV0-590792

基本情報	年式	令和3(2021)	年	9	月
	エンジン型式	4P10			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	有	[令和6年 9月 27日]		
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体長さ	車検証	5220 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1860 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2210 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	45 千km [実走]			
	タコグラフ	無	[] (年 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [デュオニック] 他()	
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	70	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有	[マニュアル]		
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ]	[]
	ETC	無			
	バックカメラ	有	[カラー]		
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	無			
	その他装備	ドライブレコーダー			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/4/25

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	GR052-1435		
	製造番号[年式]	H2109471xxx [年 月]		
	方式	巻込式 *その他→ ()		
	容積	5.1	m3	
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替			
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 35362, 三菱ふそう, 2RG-FAV0, 塵芥車, キャンター, FEA0-590792.

日付:

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 点検結果 and 対応.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes sections for 整備類 and 報告欄.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	35362	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FAV0	車台番号	FAV0-590792

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	