

日付: 2024/12/11

タンク車

車両情報シート

No	管理番号	35458	形状	タンク車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0015568

基本情報	年式	令和6(2024)	年	5月
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	180 ps		
	最大積載量	3,720 kg		
	車検	有 [令和8年 5月 30日]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	5540 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2160 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2300 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラブ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	LP40-61		
	製造番号[年式]	F2403515xxx	[]	年 月
	タンク容量	4	KL	
	室数	2	室	[] ※ + KL
	タンク材質	鉄 []		
	排出方式	PTO(ポンプ)		
	配管方式	3方配管	[]	
	ホースリール(ノズル)	有	[電動式]	
	流量計	有	[デジタル]	
	付属配管ホース	有	[2本]	
	アース(リール)	有		
	消火器	有		
	載替	無		
	積載物			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, タンク車, デュトロ, XZU700-0015568

日付:

タンク車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles with tread depth indicators (8.5, 1A) and specifications like F 225/80R 17.5.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

日付:

管理番号	35458	形状	タンク車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0015568

タンク車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		良好 []
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ		無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	