

車両情報シート

No	管理番号	35523	形状	トレーラ ウイング
	車名	フルハーフ	通称名	
	型式	DFPTF341A	車台番号	DFPTF341A-26654

基本情報	年式	年 月		
	車両総重量	kg		
	最大積載量	kg		
	車検	[年 月 日]		
	積載クラス	[]		
	車体 長さ	車検証 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	3軸 [12輪] タイヤ総数その他: []
	エアサス	有
	リフトアックスル	有
	ランディングギア	有 [電動: 無]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	バックカメラ付

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []
	型式	KL
	製造番号[年式]	P2AM845 [令和5年 12月]
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法 長	12650 mm
	内寸法 幅	2400 mm
	内寸法 高	2340 mm
	間口 幅	2370 mm
	間口 高	2260 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1330 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	12 対 [引出]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: mm リア: mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 35523, フルハーフ, DFPTF341A, トレーラ ウイング.

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 足廻り and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and 報告欄.

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists equipment like スペアキー, 取扱説明書, etc.

Diagram showing tire layout for R1, R2, R3, R4 axles with size and pattern information. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ 11R22.5 14PR, タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)





車両チェックシート

管理番号	35523	形状	トレーラ ウイング
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFPTF341A	車台番号	DFPTF341A-26654

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シート破れ	キャブ修復暦 ()	
破損	コーションプレート 有	
スイッチ類	フロントガラス状態 []	
汚れ	傷の程度 []()	
欠品	シャーシ サビ 無	
その他	フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
	ボデー修復暦 無 ()	