

車両情報シート

No	管理番号	35713	形状	トレーラ コンテナ
	車名	トレクス	通称名	
	型式	FFS121AB	車台番号	千[43]0241千

基本情報	年式	平成12 (2000) 年 12 月		
	車両総重量	19,630 kg		
	最大積載量	14,800 kg		
	車検	有 [令和6 年 12 月 26 日]		
	積載クラス	その他 []		
	車体 長さ	車検証	8100 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	1750 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	2軸	[8輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	無		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	無 [電動:]		
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/8/5

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	新明和 []		
	型式	TFA100-0		
	製造番号[年式]	F112323xxx	[]	年 月]
	床材質・形状			
	二重張り			
	内寸法 長	mm		
	内寸法 幅	mm		
	内寸法 高	mm		
	リアあおり 高	mm		
	床面地上高	mm		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	中間柱			
	ラッシングレール	段		
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報	※No.35712と切り離し不可			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, トレーラ コンテナ, 通称名, 車台番号, 千[43]0241千

日付:

トレーラ 台車・平

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かし取り装置, 足廻り, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケーター(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Table with 4 columns: 項目, 装備類, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 取扱説明書, 整備記録簿, etc.

Diagram showing tire layout for R1, R2, R3, R4 axles with size and pattern information. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ 11R22.5 16PR, タイヤパターン 1 タテ溝・2 ミックス・3 スタッドレス・4 その他.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	35713	形状	トレーラ コンテナ
車名	トレクス	通称名	
型式	FFS121AB	車台番号	千[43]0241千

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 大	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	