

## 車両情報シート

No	管理番号	35716	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-592115

基本情報	年式	令和5(2023)	年	2月
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [ 令和7年 2月 12日 ]		
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体長さ	6440 mm	実測	mm
	車体幅	2220 mm	実測	mm
	車体高さ	3160 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	41 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [ デュオニック ] 他( )
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L +	70 L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	カスタム		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/7/26

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	パブコ [ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	21-9C2136	[ ]	年 月
	床材質・形状	木 [ フラット ]		
	内寸法 長	4440	mm	
	内寸法 幅	2110	mm	
	内寸法 高	2180	mm	
	間口 幅	1990	mm	
	間口 高	2070	mm	
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高: mm
	床面地上高	930	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	4	対 [ 引出 ]	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ ]	年	月
	冷凍方式	[ ]		
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号	[ ]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (35716), 車名 (三菱ふそう), 型式 (2RG-FEB50), 形状 (ウイング), 通称名 (キャンター), 車台番号 (FEB50-592115)

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ.

Inspection table for suspension and steering. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かけ取り装置, 足廻り, エアサス.

Inspection table for refrigeration and power windows. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 冷凍機, パワーゲート.

Inspection table for mission and drive shaft components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, etc.

Inspection table for electrical and lighting systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), エアコン, etc.

Tire inspection diagram showing wheel positions (FF, FR, RF, RR) and tire sizes (205/85R16). Includes a legend for tire patterns and conditions.

Equipment checklist table. Columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




# 車両チェックシート

管理番号	35716	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-592115

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	