

車両情報シート

No	管理番号	35851	形状	平ボデー
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NPR88AR	車台番号	NPR88-7023771

基本情報	年式	令和5(2023)	年	3月
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [令和7年 3月 27日] ←抹消の場合不要		
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体長さ	車検証	6140 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2180 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2250 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	10 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・]
	ETC	有	[種類 1.0]	
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/8/1

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	[]
	型式	[]
	製造番号[年式]	[年 月]
	アオリ	鉄
	ボデー仕様	完成
	床材質・形状	木
	内寸法 長	4350 mm
	内寸法 幅	2090 mm
	内寸法 高	380 mm
	リアあおり 高	380 mm
	床面地上高	930 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	中間柱	
横根太	木製	
載替	無	
その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式	[]	
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm
その他情報			

車両情報シート

Table with 4 columns: 管理番号 (35851), 形状 (平ボデー), 車名 (いすゞ), 通称名 (エルフ), 型式 (2RG-NPR88AR), 車台番号 (NPR88-7023771)

日付:

平ボデー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles with sizes like 8, 8.5, 1A and text for tire size and pattern.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両情報シート

管理番号	35851	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AR	車台番号	NPR88-7023771

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態 良好 []	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	