

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|----------|------|----------------|
| No | 管理番号 | 35925 | 形状 | トレーラ ダンプ |
| | 車名 | 東邦 | 通称名 | |
| | 型式 | TF36H2C3 | 車台番号 | TF36H2C3-82798 |

| | | | | |
|------|-------|--------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 平成25 (2013) 年 11 月 | | |
| | 車両総重量 | 35,960 kg | | |
| | 最大積載量 | 25,500 kg | | |
| | 車検 | 抹消 [年 月 日] | | |
| | 積載クラス | その他 [36t枠] | | |
| | 車体 長さ | 車検証 | 9360 mm | 実測 mm |
| | 車体 幅 | 車検証 | 2490 mm | 実測 mm |
| | 車体 高さ | 車検証 | 3640 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | | |
|------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| 車両情報 | ABS | 有 | | |
| | 軸数[タイヤ総数] | 3軸 | [12輪] | タイヤ総数その他: [] |
| | エアサス | 無 | | |
| | リフトアックスル | 無 | | |
| | ランディングギア | 有 [電動: 有] | | |
| | その他 車検証記載特記事項 改造内容など | | | |

| | | |
|-----|-------|--|
| 装備類 | その他装備 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

日付: 2024/7/26

トレーラ 台車 ・ 平

| | | | | |
|---------------|----------|---------------------------|----|--|
| 上物情報1 (荷台) | メーカー | その他 [東邦] | | |
| | 型式 | D20LB | | |
| | 製造番号[年式] | M125-527-01 [平成25年 10月] | | |
| | 床材質・形状 | 鉄 | | |
| | 二重張り | 無 | | |
| | 内寸法 長 | 8530 | mm | |
| | 内寸法 幅 | 2300 | mm | |
| | 内寸法 高 | 800 | mm | |
| | リアあおり 高 | 1070 | mm | |
| | 床面地上高 | 1800 | mm | |
| | 床フック | 対 [] | | |
| | スタクション | 個 | | |
| | 中間柱 | | | |
| | ラッシングレール | 段 | | |
| | 横根太 | 鉄 | | |
| 載替 | 無 | | | |
| その他情報 | | | | |

車両チェックシート

| | | | |
|------|----------|------|----------------|
| 管理番号 | 35925 | 形状 | トレーラ ダンプ |
| 車名 | 東邦 | 通称名 | |
| 型式 | TF36H2C3 | 車台番号 | TF36H2C3-82798 |

日付:

トレーラ 台車・平

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------|---------------------------|-------|------|----|
| エンジン | エンジン エンジンオイル | 液量 | | |
| | | 漏れ | | |
| | | 汚れ | | |
| | | 水混入 | | |
| | | 異音・振動 | | |
| | ターボ | 油漏れ | | |
| | | 異音 | | |
| | | 配管 | | |
| | フローバイ・排圧 燃料・噴射ポンプ | 漏れ | | |
| | | 噴け不良 | | |
| | ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ | 緩み・鳴き | | |
| | | 液量 | | |
| | | 漏れ | | |
| | | 汚れ | | |
| | マフラー 排ガス・触媒装置 | ホース損傷 | | |
| 水温 | | | | |
| 取付 | | | | |
| 報告欄 | 腐食 | | | |
| | 詰まり | | | |
| | 黒煙・白煙 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|----------|--------------------------------------|--------|------|----|
| 制動装置・その他 | ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ | 不良・油漏 | | |
| | | 効き具合 | | |
| | | 漏れ | | |
| | | 不良 | | |
| | | 坂道発進装置 | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|---------------|----------|-----------|------|----|
| かじ取り装置 足廻り | ハンドル | 遊び | | |
| | | ガタ・異音 | | |
| | ギアボックス | 油漏れ | | |
| | | パワーステアリング | 損傷 | |
| | | 油漏れ | | |
| | リーフスプリング | 異音 | | |
| | | 損傷 | | |
| | エアサス | 損傷 | | |
| | | エア漏れ | | |
| | | 作動不良 | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-------------------|----|------|------|----|
| 上物関係 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 報告欄 上記項目状況など記入 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|--------------|--------------------------|-------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | ギア鳴り | | |
| | | ギア抜け | | |
| | | オイル漏れ | | |
| | | 異音・振動 | | |
| | | クラッチ | すべり | |
| | クラッチ マスターオイル デフアレンシヤル | 切れ不良 | | |
| | | 切れ位置 | | |
| | | 異音 | | |
| | プロペラドライブシャフト | 漏れ | | |
| | | 油漏れ | | |
| | PTO | 異音 | | |
| | | 異音 | | |
| | | ガタ | | |
| | 報告欄 | 作動不良 | | |
| | | オイル漏れ | | |
| | ガタ・異音 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-----------------|---|------|------|----|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 電装関係(内装) | ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 電装関係(バッテリー) | セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ) | | | |
| | | | | |
| エアコン | コンプレッサ 風量 ガス | | | |
| | | | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | | | |
| その他報告欄 | | | | |

| 項目 | 有無 | 対応 |
|-------------|----|----|
| 装備類 | | |
| スヘアキー キャブ | | |
| スヘアキー 燃料タンク | | |
| スヘアキー 上物 | | |
| キーレス | | |
| 取扱説明書 | 無 | |
| 整備記録簿 | 無 | |
| カーテン | | |
| フロアマット | | |
| 工具 | 無 | |
| ジャッキ | 無 | |

タイヤ
[残りmm表示]

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R1 | () | () | () | () | () |
| R2 | () | () | () | () | () |
| R3 | () | () | () | () | () |
| R4 | () | () | () | () | () |

・タイヤサイズ 11R22.5 16PR

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

| | | | |
|------|----------|------|----------------|
| 管理番号 | 35925 | 形状 | トレーラ ダンプ |
| 車名 | 東邦 | 通称名 | |
| 型式 | TF36H2C3 | 車台番号 | TF36H2C3-82798 |

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|-----|-------------|-------------|---------|
| シート破れ | | キャブ修復暦 | () | |
| 破損 | () | コーションプレート | 有 | |
| スイッチ類 | () | フロントガラス状態 | [] | |
| 汚れ | | | 傷の程度 []() | |
| 欠品 | () | シャーシ サビ | 小 | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | 無 () | |
| | | ボデー修復暦 | 無 () | |