

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|-------------|------|-----------------|
| No | 管理番号 | 35987 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| | 車名 | いすゞ | 通称名 | ギガ |
| | 型式 | 2KG-CYY77CY | 車台番号 | CYY77CY-7000138 |

| | | | | |
|------|--------|--------------------|----------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 平成30(2018)年 | 10月 | |
| | エンジン型式 | 6UZ1 | | |
| | 排気量 | 9,830 cc | | |
| | 馬力 | 380 ps | | |
| | 最大積載量 | 12,100 kg | | |
| | 車検 | 有 [令和6年 10月 29日] | | |
| | 免許区分 | 大型(11t以上) | | |
| | 車体長さ | 車検証 | 11970 mm | 実測 mm |
| | 車体幅 | 車検証 | 2490 mm | 実測 mm |
| | 車体高さ | 車検証 | 3680 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | | |
|------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|
| 車両情報 | 走行km | 530 千km [実走] | | |
| | タコグラフ | 有 [別体] (平成30年 8月) | | |
| | シフト | セミAT | 速 | セミATの場合⇒ [スムーサー] 他() |
| | ペダル数 | 3 | | |
| | ターボ | 有 | | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | | |
| | ABS | 有 | | |
| | 補助ブレーキ | 有 | [リターダ] | リターダの場合⇒ [EG] |
| | エアサス | 有 [リア] | | |
| | 速度抑制装置 | 有 | | |
| | Nox・PM | 適合 | | |
| | 燃料タンク | 200 L + | 200 L + | L |
| | 燃料 | 軽油 [] | | |
| | アドブルー使用 | 有 | | |
| 駆動方式 | 6×4 | | | |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 | | | |

| | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|
| 装備類 | ヘッドライト | LED | | |
| | フォグランプ | 有 | | |
| | キャブ幅 | 標準 | | |
| | キャブーフ | 標準 | | |
| | キャブグレード | 標準 | | |
| | ベッド | 有 | | |
| | エアコン | 有 [オート] | | |
| | エアバッグ | 有 | | |
| | パワーウィンドウ | 有 | | |
| | 集中ドアロック | 有 | | |
| | 格納ミラー | 有 | | |
| | 電動ミラー | 無 | | |
| | オーディオ | 有 | [純正] | [ラジオ ・] |
| | ETC | 有 | [2.0] | |
| | バックカメラ | 有 | [カラー] | |
| | オートクルーズ | 有 | | |
| | 坂道発進補助装置 | 有 | | |
| | その他装備 | | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

1

日付: 2024/8/8

ウイング・バン・冷凍車

| | | | | |
|---------------|------------|---------------|---------|-------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー | 日本フルハーフ [] | | |
| | 型式 | ELF7 | | |
| | 製造番号[年式] | E7E2909 | [] | [] 年 [] 月 |
| | 床材質・形状 | アルミ [キーストン] | | |
| | 内寸法 長 | 9410 mm | | |
| | 内寸法 幅 | 2270 mm | | |
| | 内寸法 高 | 2280 mm | | |
| | 間口 幅 | 2270 mm | | |
| | 間口 高 | 2100 mm | | |
| | サイドドア | 有 [片開] | | |
| | サイドドア寸法 | 幅: | 1350 mm | 高: 2090 mm |
| | 床面地上高 | 1280 mm | | |
| | ラッシングレール | 2 段 | | |
| | 床フック | 対 [] | | |
| | スタンション | 個 | | |
| | 壁厚 | サイド: | 75 mm | リア: 75 mm |
| 中間柱 | | | | |
| ジョルダーレール | 無 [] | | | |
| 横根太 | アルミ | | | |
| 載替 | 無 | | | |
| その他情報 | ジョルダーレール4列 | | | |

| | | | | |
|----------------|----------|--|-------|-------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー | デンソー [] | | |
| | 型式 | CG022W | | |
| | 製造番号[年式] | [] | [] | [] 年 [] 月 |
| | 冷凍方式 | 直結式 | | |
| | 設定温度 | 35 度 ~ | -32 度 | |
| | 冷却テスト | 外気温 | 34 度 | 3 h → -15 度 |
| | スタンバイ装置 | 有 *有の場合⇒ [コード 無] | | |
| | アワメータ | EG | h | スタンバイ h |
| | その他情報 | 温度8月測定 2エバ前 DG42LE-EP42 後 DS42LE-S4LU2 | | |

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------|---------|------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | 有 [格納] *跳上の場合⇒ [] | | |
| | メーカー | 極東開発工業 [] | | |
| | 型式 | CG1002K-3MRA2 | | |
| | 製造番号 | 18T088543N | | |
| | 寸法(外寸) | 幅: | 2290 mm | 高: 1570 mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: | 2130 mm | 高: 1350 mm |
| | その他情報 | 能力1000kg | | |

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 35987, いすゞ, 2KG-CYY77CY, 冷凍車(P/G付), ギガ, CYY77CY-7000138.

日付: 2024/8/1

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR configurations. Includes text for 'タイヤ [残りmm表示]', 'タイヤサイズ', and 'タイヤパターン'.

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 燃料タンク, キーレス, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

日付: 2024/8/1

| | | | |
|------|-------------|------|-----------------|
| 管理番号 | 35987 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | ギガ |
| 型式 | 2KG-CYY77CY | 車台番号 | CYY77CY-7000138 |

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|------------------|---------|
| シート破れ | 有 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 中 | 傷の程度 [点キズ] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |