

## 車両情報シート

No	管理番号	36046	形状	ドライバン
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7006039

基本情報	年式	令和3(2021)	年	3	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	1,950 kg			
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]			
	免許区分	準中型(5t未満)			
	車体長さ	車検証	6380 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1910 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3120 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	99 千km [ 実走 ]			
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )			
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒ [ ] 他( )			
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH [ ディスク ]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]			
	エアサス	無 [ ]			
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	98	L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	有 [ 種類 1.0 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/9/18

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]			
	型式	DLK			
	製造番号[年式]	T3DT982 [ 年 月 ]			
	床材質・形状	木 [ フラット ]			
	内寸法 長	4480 mm			
	内寸法 幅	1770 mm			
	内寸法 高	2150 mm			
	間口 幅	1770 mm			
	間口 高	2090 mm			
	サイドドア	有 [ スライド ]			
	サイドドア寸法	幅: 990 mm 高: 1910 mm			
	床面地上高	920 mm			
	ラッシングレール	2 段			
	床フック	対 [ ]			
	スタンション	個			
	壁厚	サイド:	mm	リア:	mm
	中間柱				
ジョロダーレール	無 [ ]				
横根太	アルミ				
載替	無				
その他情報					

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	冷凍方式	[ ]		
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号	[ ]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, ドライバン, エルフ, NLR88-7006039

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table 1: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置.

Main inspection table 2: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Main inspection table 3: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, パワーステアリング, リーフスプリング, エアサス, 報告欄.

Main inspection table 4: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, 報告欄.

Main inspection table 5: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Main inspection table 6: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Tire inspection diagram showing positions FF, FR, RF, RR and tread patterns. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ, タイヤパターン, ホイール, 状態.

Equipment checklist table: 項目, 有無, 対応. Includes items like スペアキー キャブ, スペアキー 燃料タンク, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


# 車両チェックシート

管理番号	36046	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7006039

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態 良好 [ ]	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	