

車両情報シート

No	管理番号	36103	形状	フックロール
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-134587

基本情報	年式	令和6 (2024) 年 1 月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5,120 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	3,600 kg
	車検	有 [令和8 年 1 月 9 日]
	免許区分	中型 (8t未満)
	車体 長さ	車検証 6210 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2200 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 2400 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 []
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/8/27

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []
	型式	JM04-55-D
	製造番号[年式]	23H020023Y [年 月]
	シリンダー	ツイン
	載替	無
その他情報		

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リアゲート	
	リアゲート水密	
コボレーン	[] ()	
その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (36103), 車名 (日野), 型式 (2KG-FD2ABA), 形状 (フックロール), 通称名 (レンジャー), 車台番号 (FD2AB-134587)

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and エア・コンプレッサ.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 足廻り and エアサス.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, and PTO.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), and エアコン.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 225/80R 17.5), tire pattern (1 タテ溝), and status (異常磨耗).

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 整備記録簿, and ジャッキ.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	36103	形状	フックロール
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-134587

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	