

日付: 2024/9/4

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	36142	形状	ドライバン
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7016317

基本情報	年式	令和6(2024)	年	1	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	有 [令和8年 1月 8日]			
	免許区分	準中型(5t未満)			
	車体長さ	車検証	4980 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1890 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3060 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	15 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [スムーサー] 他()	
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	無			
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	70	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [オート]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[社外]	[ラジオ・ナビ・CD]	
	ETC	有	[2.0]		
	バックカメラ	有	[カラー]		
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	無			
	その他装備	ドライブレコーダー			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	DLK		
	製造番号[年式]	T3DZ252	[年 月]	
	床材質・形状	ステン [フラット]		
	内寸法 長	3150 mm		
	内寸法 幅	1770 mm		
	内寸法 高	2120 mm		
	間口 幅	1770 mm		
	間口 高	2060 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高: mm
	床面地上高	870 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	mm	リア: mm
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替				
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[番号 年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, ドライバン, エルフ, NLR88-7016317

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, ギアボックス, パワーステアリング, リーフスプリング, エアサス, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles with tread depth indicators and specifications for F 195/75R 15 and R 195/75R 15.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



車両チェックシート

管理番号	36142	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7016317


日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



A



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	
		傷の程度 [点キズ] ()	