

## 車両情報シート

No	管理番号	36202	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-126984

基本情報	年式	令和3 (2021)	年	5	月
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	190 ps			
	最大積載量	2,450 kg			
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]			
	免許区分	中型 (8t未満)			
	車体長さ	車検証	8160 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2460 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2990 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	4 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
駆動方式	4×2			
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[ マニュアル ]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ・ ]
	ETC	無 [ ]		
	バックカメラ	無 [ ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/9/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	その他 [ TOYBODY ]		
	型式			
	製造番号[年式]	21321089	[ 年 月 ]	
	内寸法 長	5510	mm	
	内寸法 幅	2340	mm	
	内寸法 高	400	mm	
	床面地上高	1070	mm	
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	ウインチ	無		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	木製		
載替				
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック [ ]		
	型式	URG344		
	製造番号[年式]	G114045	[ 令和3 年 4 月 ]	
	吊荷重	2.9t	[ ]	
	クレーン段数	4段		
	操作	ラジコン		
	フックイン	有		
	リアジャッキ	無		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, クレーン付, 通称名, レンジャー, 車台番号, FC2AB-126984

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 点検結果 and 対応.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


# 車両チェックシート

管理番号	36202	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-126984

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	