

車両情報シート

No	管理番号	36230	形状	アームロール
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-118810

基本情報	年式	令和2(2020)	年	8月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	3,650 kg		
	車検	有	[令和7年 8月 9日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	5840 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2220 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2390 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	103 千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	[1.0]
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2024/9/25

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	CCA44-31	
	製造番号[年式]	F103484xxx	[年 月]
	シリンダー	ツイン	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リアゲート	
	リアゲート水密	
コボレーン	[] ()	
その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, アームロール, 通称名, レンジャー, 車台番号, FC2AB-118810

日付: 2024/9/25

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and 報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles with tread depth indicators and specifications like F 225/80R17.5.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート


日付: 2024/9/25

管理番号	36230	形状	アームロール
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-118810


アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態

破損




A



S


U



A

A

U



A

U

A

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無			シートカバー破れ有
破損	無	()	キャブ修復暦	
スイッチ類	良好	()	キャブ・コーションプレート	
汚れ	中	()	フロントガラス状態	傷の程度 [点キズ] ()
欠品	無	()	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	