

日付: 2024/10/15

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	36253	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7004365

基本情報	年式	平成25 (2013) 年 11 月
	エンジン型式	6UZ1
	排気量	9,830 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	13,600 kg
	車検	抹消 [年 月 日]
	免許区分	大型(11t以上)
	車体長さ	車検証 11970 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3760 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	528 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成22年 4月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒ [スムーサー] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L + 200 L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有

小型形状 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []
	型式	EMGO
	製造番号[年式]	E7E1018 [年 月]
	床材質・形状	アルミ [縞板]
	内寸法 長	9450 mm
	内寸法 幅	2330 mm
	内寸法 高	2310 mm
	間口 幅	2360 mm
	間口 高	2260 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1290 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	サーモキング []
	型式	2E15411G01
	製造番号[年式]	310006231/310006229 [年 月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	25 度 ~ -25 度
	冷却テスト	外気温 24 度 3 h → -8 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	極東開発工業 []
	型式	CC1003C-3MRA2
	製造番号	13T098580N
	寸法(外寸)	幅: 2300 mm 高: 1670 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2130 mm 高: 1490 mm
	その他情報	

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 36253, いすゞ, QKG-CYL77A, 冷凍車(P/G付), ギガ, CYL77A-7004365.

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table 1: Columns 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows include エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, 報告欄.

Main inspection table 2: Columns 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows include 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Main inspection table 3: Columns 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows include かけ取り装置, 足廻り, 報告欄.

Main inspection table 4: Columns 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows include 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, 報告欄.

Main inspection table 5: Columns 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows include ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Main inspection table 6: Columns 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows include 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケーター(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Tire inspection table: Columns タイヤ [残りmm表示], FF, FR, RF, RR, スペア. Includes tire sizes (2 A, 6.1, 6.5, 7, 10.6) and patterns (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他).

Equipment checklist table: Columns 項目, 有無, 対応. Rows include スペアキー キャブ, スペアキー 燃料タンク, スペアキー 上物, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	36253	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7004365

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	