

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|-------------|------|--------------|
| No | 管理番号 | 36255 | 形状 | クレーン付 |
| | 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| | 型式 | BKG-FC7JKYA | 車台番号 | FC7JKY-15347 |

| | | | | |
|------|--------|-------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 平成23 (2011) 年 8 月 | | |
| | エンジン型式 | J07E | | |
| | 排気量 | 6,400 cc | | |
| | 馬力 | 210 ps | | |
| | 最大積載量 | 2,750 kg | | |
| | 車検 | 抹消 [年 月 日] | | |
| | 免許区分 | 中型 (8t未満) | | |
| | 車体長さ | 車検証 | 8140 mm | 実測 mm |
| | 車体幅 | 車検証 | 2260 mm | 実測 mm |
| | 車体高さ | 車検証 | 2990 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | | |
|------|-----------|---------------|---------|-------------------|
| 車両情報 | 走行km | 55 千km [実走] | | |
| | タコグラフ | 無 [] (年 月) | | |
| | シフト | MT | 6 速 | セミATの場合⇒ [] 他() |
| | ペダル数 | 3 | | |
| | ターボ | 有 | | |
| | ブレーキ | AOH | [ドラム] | |
| | ABS | 有 | | |
| | 補助ブレーキ | 有 | [排気B] | リターダの場合⇒ [] |
| | エアサス | 無 [] | | |
| | 速度抑制装置 | 無 | | |
| | Nox・PM | 適合 | | |
| | 燃料タンク | 100 L + | L + | L |
| | 燃料 | 軽油 [] | | |
| | アドブルー使用 | 無 | | |
| | 駆動方式 | 4×2 | | |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 | | | |

| | | | | |
|-----|----------|---------|-----------|-----------|
| 装備類 | ヘッドライト | ディスチャージ | | |
| | フォグラブ | 有 | | |
| | キャブ幅 | 標準 | | |
| | キャブーフ | 標準 | | |
| | キャブグレード | 標準 | | |
| | ベッド | 無 | | |
| | エアコン | 有 | [マニュアル] | |
| | エアバッグ | 有 | | |
| | パワーウィンドウ | 有 | | |
| | 集中ドアロック | 無 | | |
| | 格納ミラー | 有 | | |
| | 電動ミラー | 無 | | |
| | オーディオ | 有 | [純正] | [ラジオ ・] |
| | ETC | 無 | [種類] | |
| | バックカメラ | 無 | [] | |
| | オートクルーズ | 無 | | |
| | 坂道発進補助装置 | 無 | | |
| | その他装備 | | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

1

日付: 2024/10/7

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

| | | | | |
|----------------|----------|------------------|----|--|
| 上物情報1 (ボデー) | メーカー | その他 [TOYOBODY] | | |
| | 型式 | | | |
| | 製造番号[年式] | [年 月] | | |
| | 内寸法 長 | 5400 | mm | |
| | 内寸法 幅 | 2120 | mm | |
| | 内寸法 高 | 400 | mm | |
| | 床面地上高 | 990 | mm | |
| | 床フック | 対 [] | | |
| | スタンション | 個 | | |
| | ウインチ | 無 | | |
| | 自動歩み | 無 | | |
| | オートスライダー | 無 | | |
| | 上物操作 | | | |
| | 横根太 | 木製 | | |
| | 載替 | 無 | | |
| その他情報 | ネズミ穴4対 | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----|--|
| 上物情報2 (クレーン) | メーカー | タダノ [] | | |
| | 型式 | ZE304HRU | | |
| | 製造番号[年式] | KA6286 [年 月] | | |
| | 吊荷重 | 2.9t | [] | |
| | クレーン段数 | 4段 | | |
| | 操作 | ラジコン | | |
| | フックイン | 有 | | |
| | リアジャッキ | 無 | | |
| | 載替 | 無 | | |
| | その他情報 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------|----|-------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] | | |
| | メーカー | [] | | |
| | 型式 | | | |
| | 製造番号 | | | |
| | 寸法(外寸) | 幅: | mm | 高: mm |
| | ストッパー寸法 | 幅: | mm | 高: mm |
| その他情報 | | | | |

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, クレーン付, 通称名, レンジャー, 車台番号, FC7JKY-15347

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かけ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, クレーン作動, フックイン作動, ワイヤ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Table showing tire specifications: タイヤ [残りmm表示], FF, FR, RF, RR, スペア, タイヤサイズ, タイヤパターン, ホイール, 状態

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

| | | | |
|------|-------------|------|--------------|
| 管理番号 | 36255 | 形状 | クレーン付 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 型式 | BKG-FC7JKYA | 車台番号 | FC7JKY-15347 |

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|------------------|
| シート破れ | 有 | キャブ修復暦 | (不明) |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | 有 () |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | 傷あり [] |
| 汚れ | 中 () | | 傷の程度 [点キズ] () |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | 小 () |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | (不明) |
| | | ボデー修復暦 | (不明) |