

車両情報シート

No	管理番号	36393	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-10884

基本情報	年式	平成25 (2013) 年 12 月
	エンジン型式	J07E
	排気量	6,400 cc
	馬力	260 ps
	最大積載量	6,200 kg
	車検	有 [令和6年 12月 18日]
	免許区分	大型(11t以上)
	車体長さ	車検証 9990 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3500 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	679 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L + 200 L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/11/7

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []
	型式	GLB
	製造番号[年式]	E5G2111 [年 月]
	床材質・形状	アルミ [キーストン]
	内寸法 長	7500 mm
	内寸法 幅	2260 mm
	内寸法 高	2070 mm
	間口 幅	2270 mm
	間口 高	2070 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅: 1240 mm 高: 2150 mm
	床面地上高	1130 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []
	型式	TDJS70A-L2M
	製造番号[年式]	361900061BL [年 月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 15.3 度 3 h → -8.5 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	2エバ 冷却テスト後ろ 外気温16.4°C 3時間で-8.4°C確認済

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	極東開発工業 []
	型式	CG1002H-3MRA2
	製造番号	13T118508N
	寸法(外寸)	幅: 2190 mm 高: 1570 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2030 mm 高: 1390 mm
	その他情報	

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 36393, 日野, QKG-FE7JPAG, 冷凍車(P/G付), レンジャー, FE7JPA-10884.

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 'タイヤ [残りmm表示]', 'タイヤサイズ', and 'タイヤパターン'.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists equipment items like スペアキー, 燃料タンク, キーレス, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	36393	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-10884

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	(不明)
破損	有 (運転席側灰皿)	キャブ・コーションプレート	有 傷あり [要交換]
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷の程度 [飛石] (ヒビ)
汚れ	中	シャーシ サビ	中
欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	(不明)
その他		ボデー修復暦	(不明)