

車両情報シート

No	管理番号	36433	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FAV0	車台番号	FEAV0-610122

基本情報	年式	令和6 (2024) 年 10 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和8 年 10 月 9 日]		
	免許区分	準中型 (7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 5220 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1860 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2300 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	GT042-5434		
	製造番号[年式]	H2409479xxx	[年 月]	
	方式	プレス式 *その他→ ()		
	容積	4.6	m3	
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
	その他情報			

日付: 2025/2/4

塵芥車

車両チェックシート

管理番号	36433	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610122

日付:

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			取付	○
	マフラー	排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)		△	弱い
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
		その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
		スイッチ類	○	
		油圧漏れ	○	
		その他 損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	10 1 A	10 1 A	
	FR			
	RF	10 1 A	10 1 A	10 1 A
	RR			
	スベア	10 1 A		
・ タイヤサイズ F 205/85R 16				
R 205/85R 16				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



車両チェックシート

管理番号	36433	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610122

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]	
汚れ	無				傷の程度 []()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	