

車両情報シート

No	管理番号	36435	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FAV0	車台番号	FAV0-610115

基本情報	年式	令和6(2024)	年	10	月
	エンジン型式	4P10			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	有 [令和8年 10月 9日]			
	免許区分	準中型(7.5t未満)			
	車体 長さ	車検証	5220 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1860 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2300 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC [ディスク]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []			
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	70	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [マニュアル]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]			
	ETC	無 []			
	バックカメラ	有 [カラー]			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
その他装備					

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/2/25

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	GT042-5434		
	製造番号[年式]	H2409479xxx [年 月]		
	方式	プレス式 *その他→ ()		
	容積	4.6 m3		
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
	その他情報			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (36435), 形状 (塵芥車), 車名 (三菱ふそう), 型式 (2RG-FAV0)

日付: 2025/1/16

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 205/85R16, R 205/85R16) and tire pattern (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



車両チェックシート

日付: 2025/1/16

管理番号	36435	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610115

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		良好 []
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ		無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	