

日付: 2024/11/28

ウイング・バン・冷凍車

## 車両情報シート

No	管理番号	36510	形状	ドライバン
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7014839

基本情報	年式	令和5(2023)	年	9月	
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	有 [ 令和7年 9月 24日 ]			
	免許区分	準中型(5t未満)			
	車体長さ	車検証	6400 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1910 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3130 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	50 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )
	シフト	MT	5速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 社外 ]	[ ラジオ・ナビ・CD ]
	ETC	有	[ 2.0 ]	
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備	ドライブレコーダー		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]		
	型式	DLK		
	製造番号[年式]	T3DY254	[ ]	年 月
	床材質・形状	木	[ フラット ]	
	内寸法 長	4480	mm	
	内寸法 幅	1770	mm	
	内寸法 高	2150	mm	
	間口 幅	1760	mm	
	間口 高	2100	mm	
	サイドドア	有 [ スライド ]		
	サイドドア寸法	幅: 990 mm	高: 1910 mm	
	床面地上高	900	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
壁厚	サイド: mm	リア: mm		
中間柱				
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	アルミ			
載替				
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	[ ]	年	月
	冷凍方式			
	設定温度	度	~	度
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, ドライバン, エルフ, NLR88-7014839

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄, かじ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 点検結果 and 対応.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


# 車両チェックシート

日付:

管理番号	36510	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7014839

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ 点キズ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	