

車両情報シート

No	管理番号	36517	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU605X	車台番号	XZU605-0046302

基本情報	年式	令和6 (2024)	年	10	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	有 [令和8年 10月 30日]			
	免許区分	準中型 (7.5t未満)			
	車体 長さ	車検証	5250 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1860 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2300 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	70	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有	[マニュアル]		
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ]	[]
	ETC	無 []			
	バックカメラ	有	[カラー]		
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	無			
	その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/3/11

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	GT042-5434		
	製造番号[年式]	H2410479xxx	[]	[] 年 月]
	方式	プレス式 *その他→ ()		
	容積	4.6	m3	
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
	その他情報	連続スイッチ付		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (36517), 形状 (塵芥車), 車名 (三菱ふそう), 通称名 (デュトロ), 型式 (2KG-XZU605X), 車台番号 (XZU605-0046302)

日付: 2025/3/11

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他 (ブレーキ, ABS, エアマスター, 駐車ブレーキ, 坂道発進装置), エア・コンプレッサ.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 項目 (かじ取り装置, 足廻り), 内容 (ハンドル, ギアボックス, パワーステアリング, リーフスプリング, エアサス).

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係 (作動, スイッチ類, 油圧漏れ, その他 損傷), 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置 (ミッション), クラッチ (すべり, 切れ不良, 切れ位置, 異音), クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, プロペラドライブシャフト, PTO.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装) (ヘッドライト, フォグランプ, ウィンカー, ストップランプ, 車幅灯, 車高灯, 作業灯, ナンバー灯), 電装関係(内装) (ワイパー, パワーウインドウ, 集中ドアロック, 格納ミラー, 電動ミラー, ホーン, ラジオ・オーディオ, バックアイカメラ, 計器類 点灯状態, ルームランプ), 電装関係(バッテリー) (セルモーター, バッテリー, オルタネータ), エアコン (コンプレッサー, 風量, ガス), インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ F 205/85R16 R'', タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他, ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ), 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂などに記入.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類 (スベアキー キャブ, スベアキー 燃料タンク, スベアキー 上物, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ).



車両チェックシート

日付: 2025/3/11

管理番号	36517	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU605X	車台番号	XZU605-0046302

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		良好 []
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ		無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	