

日付: 2024/11/6

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	36539	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7085333

基本情報	年式	平成31 (2019) 年	3 月	
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和7年 5月 16日]		
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体長さ	車検証	6360 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2220 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3090 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	160 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・]
	ETC	有	[2.0]	
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	DLK		
	製造番号[年式]	T3DN022 [年 月]		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法 長	4480 mm		
	内寸法 幅	2080 mm		
	内寸法 高	2150 mm		
	間口 幅	2070 mm		
	間口 高	2090 mm		
	サイドドア	有 [スライド]		
	サイドドア寸法	幅: 990 mm 高: 1980 mm		
	床面地上高	900 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	mm	リア: mm
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替				
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6484N		
	製造番号	S00100584A		
	寸法(外寸)	幅:	2100 mm	高: 1170 mm
	ストッパー迄寸法	幅:	1900 mm	高: 1030 mm
	その他情報			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, ドライバン(P/G付), 通称名, エルフ, 車台番号, NPR85-7085333

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Inspection table for suspension and steering components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Inspection table for refrigeration and power window systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Inspection table for mission and clutch systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Inspection table for electrical systems (exterior and interior). Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Tire diagram showing FF, FR, RF, RR configurations with tire sizes (F 205/75R 16, R 205/75R 16) and patterns (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他).

Table for equipment status. Columns: 項目, 有無, 対応

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	36539	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7085333

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無	()	・運転席側リア観音扉下部隙間有(光漏れ)
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有	()	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり	[]	
汚れ	中	()		傷の程度	[点キズ] ()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	小	()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	