

日付: 2024/11/28

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	36696	形状	ドライバン
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7014657

基本情報	年式	令和5(2023)	年	9	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	1,750 kg			
	車検	有 [令和7年 10月 28日]			
	免許区分	準中型(5t未満)			
	車体長さ	車検証	5610 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1910 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3050 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	33 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [オート]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ]	[]
	ETC	有	[2.0]		
	バックカメラ	有	[カラー]		
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	無			
	その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []			
	型式				
	製造番号[年式]	[年 月]			
	床材質・形状	アルミ	[縞板]		
	内寸法 長	3710	mm		
	内寸法 幅	1770	mm		
	内寸法 高	2030	mm		
	間口 幅	1770	mm		
	間口 高	1980	mm		
	サイドドア	有 [スライド]			
	サイドドア寸法	幅: 880	mm	高: 1800	mm
	床面地上高	950	mm		
	ラッシングレール	1	段		
	床フック	対 []			
	スタンション	個			
壁厚	サイド:	mm	リア:	mm	
中間柱					
ジョロダーレール	無 []				
横根太	鉄				
載替					
その他情報	コーションプレート欠品				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, ドライバン, エルフ, NLR88-7014657

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR configurations with tread types (1 A, 2, 3, 4) and sizes (F 205/70R 16, R 205/70R 16).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	36696	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7014657

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	・箱全塗装 ・2箇所オープンストッパー-T字受取付上下逆
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	