

車両情報シート

No	管理番号	37047	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-111889

基本情報	年式	令和元(2019) 年 5 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	1,900 kg		
	車検	有 [令和7 年 10 月 20 日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8470 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2470 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3030 mm	実測 mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	6 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/2/27

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	トランテックス		
	型式			
	製造番号[年式]	A018E4003		
	内寸法 長	5530	mm	
	内寸法 幅	2360	mm	
	内寸法 高	680	mm	リア:580mm
	床面地上高	1050	mm	
	床フック	6	対	埋込
	スタンション		個	
	ウインチ	無		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	木製		
	載替	無		
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック	[	
-----------------	------	------	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	37047	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-111889

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

8

7

(1 A)

(1 A)

(7)

(7)

(7)

(7)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

スベア

()

()

()

・ タイヤサイズ

F 245/80R 17.5

R 245/80R 17.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	37047	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-111889

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 [] ()	
汚れ	少ない		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	