

日付: 2025/3/18

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|-------------|------|---------------|
| No | 管理番号 | 37222 | 形状 | ダンプ |
| | 車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
| | 型式 | 2RG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-7136181 |

| | | | | | |
|------|--------|-------------------|---------|----|----|
| 基本情報 | 年式 | 平成31 (2019) | 年 | 1 | 月 |
| | エンジン型式 | 4HK1 | | | |
| | 排気量 | 5,190 cc | | | |
| | 馬力 | 210 ps | | | |
| | 最大積載量 | 3,600 kg | | | |
| | 車検 | 有 [令和8年 2月 12日] | | | |
| | 免許区分 | 中型(8t未満) | | | |
| | 車体長さ | 車検証 | 5420 mm | 実測 | mm |
| | 車体幅 | 車検証 | 2200 mm | 実測 | mm |
| | 車体高さ | 車検証 | 2470 mm | 実測 | mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | | | |
|------|-----------|------------------------|-----|-------------------|---|
| 車両情報 | 走行km | 20 千km [実走] | | | |
| | タコグラフ | 無 [] (年 月) | | | |
| | シフト | MT | 6 速 | セミATの場合⇒ [] 他() | |
| | ペダル数 | 3 | | | |
| | ターボ | 有 | | | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | | | |
| | ABS | 有 | | | |
| | 補助ブレーキ | 有 [排気B] リターダの場合⇒ [] | | | |
| | エアサス | 無 [] | | | |
| | 速度抑制装置 | 無 | | | |
| | Nox・PM | 適合 | | | |
| | 燃料タンク | 90 | L + | L + | L |
| | 燃料 | 軽油 [] | | | |
| | アドブルー使用 | 有 | | | |
| | 駆動方式 | 4×2 | | | |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 | | | | |

| | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--|--|--|
| 装備類 | ヘッドライト | ハロゲン | | | |
| | フォグランプ | 有 | | | |
| | キャブ幅 | 標準 | | | |
| | キャブローフ | 標準 | | | |
| | キャブグレード | 標準 | | | |
| | ベッド | 無 | | | |
| | エアコン | 有 [オート] | | | |
| | エアバッグ | 有 | | | |
| | パワーウィンドウ | 有 | | | |
| | 集中ドアロック | 有 | | | |
| | 格納ミラー | 有 | | | |
| | 電動ミラー | 無 | | | |
| | オーディオ | 有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・] | | | |
| | ETC | 有 [2.0] | | | |
| | バックカメラ | 無 [] | | | |
| | オートクルーズ | 無 | | | |
| | 坂道発進補助装置 | 有 | | | |
| その他装備 | | | | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

| | | | | |
|----------------|----------|------------------|-----|-----------|
| 上物情報1 (ボデー) | メーカー | 新明和 [] | | |
| | 型式 | DR4-0003SY | | |
| | 製造番号[年式] | S91061xxx | [] | [] 年 月] |
| | 内寸法 長 | 3340 mm | | |
| | 内寸法 幅 | 2050 mm | | |
| | 内寸法 高 | 310 mm | | |
| | 床厚み | 6 mm | 二重張 | [有] |
| | ボデー材質1 | 鉄 | | |
| | ボデー材質2 | 不明 | | |
| | リアゲート | 下開 | | |
| | リアゲート水密 | 無 | | |
| | コボレーン | 有 [シート] (自動) | | |
| 底形状 | 角底 | | | |
| 形状(小型) | | | | |
| 載替 | 無 | | | |
| その他情報 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|--|
| 上物情報2 (クレーン) | メーカー | [] | | |
| | 型式 | | | |
| | 製造番号[年式] | [] 年 月] | | |
| | 吊荷重 | [] | | |
| | クレーン段数 | | | |
| | 操作 | | | |
| | フックイン | | | |
| | リアジャッキ | | | |
| | 載替 | | | |
| | その他情報 | | | |

| | | | | |
|----------------|--------|-----------------|----|----|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] | | |
| | メーカー | [] | | |
| | 型式 | | | |
| | 製造番号 | | | |
| | 寸法(外寸) | 幅: | mm | 高: |
| ストッパー迄寸法 | 幅: | mm | 高: | mm |
| その他情報 | | | | |

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (37222), 車名 (いすゞ), 型式 (2RG-FRR90S2), 形状 (ダンプ), 通称名 (フォワード), 車台番号 (FRR90-7136181)

日付: 2025/3/18

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄, かじ取り装置, 足廻り, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケーター(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 'タイヤ [残りmm表示]', 'スペア', 'タイヤサイズ', 'タイヤパターン', 'ホイール', '状態'.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー キャブ, スペアキー 燃料タンク, キーレス, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

日付: 2025/3/18

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 37222 | 形状 | ダンプ |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
| 型式 | 2RG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-7136181 |

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|---------|
| シート破れ | 無 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 少ない | 傷の程度 [] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |